# Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

| | |
|---|---|
| **Obj.-Dok.-Nr.** | 09208311 |
| **Kreis** | Mittelsachsen |
| **Gemeinde** | Bobritzsch-Hilbersdorf |
| **Anschrift** | Bobritzschtalstraße 22 |
| **Gem. * Fl-stck. * Flur** | Oberbobritzsch * 144 |

**Kurzcharakteristik**

Wohnstallhaus eines ehemaligen Winkelhofes; gut erhaltenes bäuerliches Wohnhaus in ortsbildprägender Dorflage, hausgeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung

| | |
|---|---|
| **Datierung** | bez. 1866 (Türsturz) |
| **Ausweisungsstelle** | Landesamt für Denkmalpflege Sachsen |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **LVIII/53/29** |
| Aufnahmejahr | 2000 |
| Fotograf | Bechter, Barbara; Lukas, Victoria |
| Beschreibung | Wohnstallhaus eines Zweiseithofes; Rückseite |




| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **LVIII/53/27** |
| Aufnahmejahr | 2000 |
| Fotograf | Bechter, Barbara; Lukas, Victoria |
| Beschreibung | Wohnstallhaus eines Zweiseithofes; Gesamtansicht |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09208311 A** |
| Aufnahmejahr | 2015 |
| Fotograf | Weser, Gerd |
| Beschreibung | Wohnstallhaus eines ehemaligen Winkelhofes |

**Auszug aus der Denkmalkarte**




**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**