

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09208316
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
Anschrift Bergstraße 7
Gem. * Fl-stck. * Flur Oberbobritzsch * 306

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Seitengebäude (Auszugshaus) eines ehemaligen Vierseithofes (später Dreiseithofes); authentisch erhaltene Wohn- und Wirtschaftsgebäude einer ursprünglich stattlichen Hofanlage aus der Mitte des 19. Jh. mit vielen originalen Details von großem hausgeschichtlichem und sozialgeschichtlichem Wert (im Verfall befindlich durch langjährigen Leerstand)

Datierung bez. 1863 (Wohnstallhaus); um 1863 (Auszugshaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXXVII/34/22
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Bechter, Barbara/LRA Freiberg
Beschreibung Dreiseithof, Wohnstallhaus, Scheune und Ausgedinge



Fotonummer LXXXVII/34/25
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Bechter, Barbara/LRA Freiberg
Beschreibung Dreiseithof, Wohnstallhaus, Giebelseite



Fotonummer F 09208316 E
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus




Fotonummer F 09208316 F
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus und Auszugshaus - Hofansicht



Fotonummer F 09208316 H
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Bauernhof - Straßenansicht

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

