Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09208392

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf

Anschrift Unterer Engen 26

Gem. * Fl-stck. * Flur Naundorf * 308/2; 308/3

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude, Scheune und Wassertrog eines Vierseithofes; landschafts- und zeittypischer, geschlossen erhaltener Vierseithof, baugeschichtlich, ortsbildprägend und sozialgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1800 (Wohnstallhaus); 1800 (Seitengebäude); E. 19. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXVIII/33/24A**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Bechter, Barbara; Lukas, Victoria
Beschreibung Zwei Seitengebäude, Scheune und Wassertrog eines Vierseithofes



Fotonummer **LXXVIII/33/25A**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Bechter, Barbara; Lukas, Victoria
Beschreibung ehem. Wohnstallhaus eines Vierseithofes




Fotonummer **F 09208392 A**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude, Scheune und Wassertrog eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09208392 B**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude, Scheune und Wassertrog eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.