

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09208750
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Großweitzschen
Anschrift Graumnitz 2
Gem. * Fl-stck. * Flur Graumnitz * 2

Kurzcharakteristik

Portal und Tür des Wohnstallhauses eines Vierseithofes; baugeschichtlich wertvoller Türstock aus Sandstein

Denkmaltext

Gut erhaltene Bauteile - Portal und Eisentür - eines Wohnstallhauses, beide wohl 18. Jh. Einzige originale Bestandteile dieses Wohnstallhauses, welche in diesem Landschaftsraum nur sehr selten in vergleichbarer Ausführung anzutreffen sind. Der Denkmalwert ergibt sich somit aus dem geschichtlichen Wert.

LfD/2011

Datierung 2. Hälfte 18. Jh. (Portal); 18. Jh. (Tür)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung


LXXVI/100/26
 2000
 Dannien-Maassen, Hanna/W. Gläser
 Türstock und Tür



Fotonummer
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung

F 09208750 A
 2011
 Weser, Gerd
 Türstock und Tür am Gesindebereich eines Wohnstallhauses

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

