Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09208750

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Großweitzschen

Anschrift Graumnitz 2

Gem. * Fl-stck. * Flur Graumnitz * 2

Kurzcharakteristik

Portal und Tür des Wohnstallhauses eines Vierseithofes; baugeschichtlich wertvoller Türstock aus Sandstein

Denkmaltext

Gut erhaltene Bauteile - Portal und Eisentür - eines Wohnstallhauses, beide wohl 18. Jh. Einzige originale Bestandteile dieses Wohnstallhauses, welche in diesem Landschaftsraum nur sehr selten in vergleichbarer Ausführung anzutreffen sind. Der Denkmalwert ergibt sich somit aus dem geschichtlichen Wert.

LfD/2011

Datierung 2. Hälfte 18. Jh. (Portal); 18. Jh. (Tür)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXXVI/100/26**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Dannien-Maassen, Hanna/W. Gläser
Beschreibung	Türstock und Tür



Fotonummer	**F 09208750 A**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Türstock und Tür am Gesindebereich eines Wohnstallhauses

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.