

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09208841  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Döbeln, Stadt  
**Anschrift** Bergring 13  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Schallhausen \* 1/5

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus eines Bauernhofes; zeit- und landschaftstypischer verputzter Bruchsteinbau in gutem Originalzustand, baugeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** um 1840 (Wohnstallhaus)


**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXXXIII/61/5  
**Aufnahmejahr** 2000  
**Fotograf** Dannien-Maassen, Hanna/Gellrich, H.  
**Beschreibung** Wohnstallhaus eines Bauernhofes



**Fotonummer** F 09208841 A  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Weser, Gerd  
**Beschreibung** Wohnstallhaus eines Bauernhofes



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

