Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09208935

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Zschaitz-Ottewig

Anschrift Auterwitz 16

Gem. * Fl-stck. * Flur Auterwitz * 3/2

Bauwerksname Lindenhof; Heft-Hof (ehemals)

Kurzcharakteristik

Ehemaliges Wohnstallhaus, Hofpflasterung und Einfriedung eines ehemaligen Vierseithofes; zeit- und landschaftstypischer Fachwerkbau in gutem Originalzustand, heimatgeschichtlich, baugeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung bez. 1789 (Bauernhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXXIII/63/16**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Dannien-Maassen, Hanna/Gellrich, H.
Beschreibung Seitengebäude - nach Teilabbruch 2021 Streichung - kein Denkmal



Fotonummer **LXXXIII/63/15**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Dannien-Maassen, Hanna/Gellrich, H.
Beschreibung Bauernhaus, Hofpflaster



Fotonummer **F 09208935 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Ehemaliges Wohnstallhaus, heute Wohnhaus, eines ehemaligen Vierseithofes



Fotonummer **F 09208935 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Ehemaliges Wohnstallhaus, heute Wohnhaus, und Seitengebäude eines ehemaligen Vierseithofes - Ansicht von Süden



Fotonummer **F 09208935 C**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Ehemaliges Wohnstallhaus, heute Wohnhaus, und Backhaus (kein Denkmal) eines ehemaligen Vierseithofes - Ansicht von Nordost



Fotonummer **F 09208935 D**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Seitengebäude und Hofpflasterung eines ehemaligen Vierseithofes - HofansichtSeitengebäude (Auterwitz 17) nach Teilabbruch 2021 gestrichen




Fotonummer **F 09208935 E**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Ehemaliges Wohnstallhaus eines ehemaligen Vierseithofes - Hofansicht



Fotonummer **F 09208935 F**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Türportal des ehemaligen Wohnstallhauses eines ehemaligen Vierseithofes - Hofansicht




Fotonummer **F 09208935 G**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Einfriedungsmauer entlang der Grundstücksgrenze im Osten des Lindenhofes



Fotonummer **F 09208935 M**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Türportal des ehem. Wohnstallhauses, Schlussstein

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.