

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09209521
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Oelsnitz/Erzgeb., Stadt
Anschrift	Pflockenstraße 28
Gem. * Fl-stck. * Flur	Oelsnitz * 1019/28; 1019/49; 1019/86; 1019/90; 2020/9;
Bauwerksname	Schacht der Gewerkschaft »Gottes Segen«; Karl-Liebknecht-Schacht; Bergbaumuseum Oelsnitz (Erzgebirge)

Kurzcharakteristik

Gebäudekomplex des Kaiserin-Augusta-Schachtes, später Karl-Liebknecht-Schacht, mit Pfortnerhaus, Transformatorenstation mit Übergang, Maschinenhalle und Förderturm, Fördermaschinenhalle II, Werksküche/Verwaltung, Bürogebäude, Materialverwaltung, Grubenwehr/Werksschutz, Werkstatt I, Werkstatt II, Kraftwerk mit Umspannwerk; authentisch erhaltener Industriekomplex mit Bauten der sogenannten Roten Moderne, Teile davon entworfen von den Chemnitzer Architekten Erich Basarke und dem Lichtensteiner Architekten Paul Beckert, Zeugnis des ehemals überregional bedeutsamen Steinkohlebergbaus im Lugau-Oelsnitzer-Revier, industriegeschichtlich, ortsgeschichtlich, baugeschichtlich sowie ortsbild- und landschaftsprägend von Bedeutung

Datierung um 1900 (Materialverwaltung); um 1915 (Büro); um 1930 (Werksküche/Verwaltung); 1922-1923 (Förderturm); um 1930 (Werksküche/Verwaltung)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXXV/75/6
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Beschreibung Kraftwerk mit Umspannwerk und Kesselhaus im Hintergrund



Fotonummer LXXXV/75/7
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Beschreibung Kraftwerk mit Umspannwerk



Fotonummer LXXXV/75/8
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Beschreibung Kraftwerk mit Umspannwerk, Detail



Fotonummer LXXXV/75/9
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Beschreibung Kesselhaus, Ansicht von Süd



Fotonummer LXXXV/75/10
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Beschreibung Kraftwerk mit Umspannwerk



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXV/75/11
2000
Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Werkstatt II



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXV/75/12
2000
Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Kesselhaus, Ansicht von Ost



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXV/75/13
2000
Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Kesselhaus, Ansicht von Ost



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXV/75/14
2000
Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
KesselkohlenbunkerAbbruch vor 2015



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXV/75/16
2000
Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Werkstatt II



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXV/75/17
2000
Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Kesselhaus, Ansicht von Nordost



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXV/75/18
2000
Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Grubenwehr/Werksschutz



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXV/75/19
2000
Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Materialverwaltung, von Nordost



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXV/75/20
2000
Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Maschinenhalle und Förderturm



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXV/75/21
2000
Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Materialverwaltung (rechts)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXV/75/22
2000
Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Bürogebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXV/75/23
2000
Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Bürogebäude, Detail Dachkasten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXV/75/24
2000
Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Maschinenhalle und Förderturm



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXV/75/25
2000
Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Werkstatt I



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXV/75/27
2000
Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Fördermaschinenhalle II (in der Mitte), und Sozialgebäude (rechts)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXV/75/28
2000
Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Sozialgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXV/75/29
2000
Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Maschinenhalle und Förderturm



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXV/75/30
2000
Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Fördermaschinenhalle II



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXV/75/31
2000
Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Pfortnerhaus (links)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXI/10/19
1998
Klaus, Stephan
Transformatorstation mit Übergang zum Sozialgebäude (heute Museum)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXI/10/20
1998
Klaus, Stephan
Sozialgebäude, Fassadendetail mit Übergang von der ehemaligen Transformatorenstation (heute Museum)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXI/10/21
1998
Klaus, Stephan
Sozialgebäude, Fassadendetail



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXI/10/22
1998
Klaus, Stephan
Sozialgebäude, Detail Fenster



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXI/10/23
1998
Klaus, Stephan
Sozialgebäude, Fassadendetail



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXI/10/24
1998
Klaus, Stephan
Sozialgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXI/10/25
1998
Klaus, Stephan
Sozialgebäude, Detail Fenster



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXI/10/26
1998
Klaus, Stephan
Sozialgebäude, Detail Fenster



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXI/10/27
1998
Klaus, Stephan
Sozialgebäude, Detail Fenster



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXI/10/28
1998
Klaus, Stephan
Sozialgebäude, Detail



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXI/10/29
1998
Klaus, Stephan
Sozialgebäude, Detail



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXIV/87/12
2000
Klaus, Stephan
Sozialgebäude, Längsfassade Nordostseite, Detail



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXIV/87/17
2000
Klaus, Stephan
Sozialgebäude, Längsfassade Nordostseite, Detail

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

