

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09210010

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Bautzner Straße 76

Gem. * Fl-stck. * Flur Neustadt * 427/6

Kurzcharakteristik

Nebengebäude mit Remise; gehört trotz seiner untergeordneten Funktion zu den charaktervollsten Historismusbauten Dresdens, vor allem baugeschichtlich bedeutend

Datierung um 1870 Nebengebäude mit Remise (Nebengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer IL/83/7
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Nebengebäude mit Remise; Detail



Fotonummer IL/83/8
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Nebengebäude mit Remise



Fotonummer F 09210010 A
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Z thomas
Beschreibung Nebengebäude mit Remise - wikipedia-Foto

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

