Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09210452

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Zschonergrundstraße 4; 4a

Gem. * Fl-stck. * Flur Kemnitz * 5

Kurzcharakteristik

Hauptgebäude, Seitengebäude, Remise und Scheune eines Bauernhofes; eines der wenigen erhaltenen Sachzeugen der dörflichen Vergangenheit des Ortes Kemnitz, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Zum Schutzgut der stattlichen Dreiseitanlage Zschonergrundstraße 4 gehören Hauptgebäude, Seitengebäude, Remise und Scheune. Das traufständige, zweigeschossige ehemalige Wohnhaus, d. h. der straßenseitige Teil des Hauptgebäudes (bez. 1880), besitzt eine aufwändig gestaltete Fassade mit historisierenden Elemente wie Fensterverdachungen und -umrahmungen, Putzquaderungen und Gesimse. Daran anschließend ein langgestreckter, zweigeschossiger Anbau. Das ebenfalls traufständige und zweigeschossige, aber schlichtere Seitengebäude liegt mit seinem straßenabgewandten Anbau über L-förmigem Grundriss und fasst so die östliche Ecke des Hofes. Eine Toranlage verbindet Wohnhaus und Seitengebäude. Die eingeschossige Remise (Fassaden putz-/steinsichtig, Satteldach) liegt hinter dem Seitengebäude an der den Hof rückwärtig abschließenden, mächtigen Scheune (Fassaden putz-/steinsichtig, Satteldach). Diese wurde 1998 zum Gastronomie-Erlebnistheater umgebaut. Alle Gebäude sind heute zu Wohn- oder Gewerbezwecken genutzt.
Das ehemalige Gut Zschonergrundstraße 4 gehört zu den wenigen erhaltenen Sachzeugen der dörflichen Vergangenheit des Ortes Kemnitz und ist daher bau- und ortsgeschichtlich von Bedeutung.


LfD/ 2013

Datierung bez. 1880 (Bauernhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09210452 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Dreiseithof: Ansicht von der Straße



Fotonummer **F 09210452 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Dreiseithof: Straßenfront des Wohnstallhauses



Fotonummer **F 09210452 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Dreiseithof: Wohnstallhaus, Detailansicht Mittelrisalit mit Datierung



Fotonummer **F 09210452 D**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Dreiseithof: Zufahrt mit Scheune im Hintergrund



Fotonummer	**F 09210452 E**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Dreiseithof: Seitengebäude Nr. 4a



Fotonummer	**F 09210452 F**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Dreiseithof: nordöstliche Längsseite des Seitengebäudes Nr. 4a



Fotonummer	**F 09210452 G**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Dreiseithof: nordwestliche Längs- und nordöstliche Giebelseite der Scheune



Fotonummer	**F 09210452 H**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Dreiseithof: nordöstliche Längsseite der Remise



Fotonummer	**F 09210452 I**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Dreiseithof: südöstliche Giebelseite der Remise und Blick in den Innenhof mit Scheune im Hin tergrund

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.