

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09210463
Kreis Dresden, Stadt
Gemeinde Dresden, Stadt
Anschrift Am Kirchberg 23; 23a
Gem. * Fl-stck. * Flur Kemnitz * 1/5; 1/7

Kurzcharakteristik

Zwei Gebäude (Am Kirchberg 23) des ehemaligen Gutes und Tonnengewölbe unter der ehemaligen Scheune (Neubau, Am Kirchberg 23a), außerdem Reste eines Brunnens auf dem Hof, Brücke als Zugang zum Hof, Reste der Uferbefestigung des Zschonerbaches und Bacheinlauf (in nordöstlicher Richtung) sowie bachparallelem Weg (in westlicher Richtung); beide Bauten des Gutes über L-förmigem Grundriss, markante Beispiele ländlicher Gutshausarchitektur vor allem der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, im Kern möglicherweise älter, bilden mit den anderen genannten Teilen eine Einheit von Denkmalwert, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich bedeutend

Datierung 2. H. 19. Jh. (Gut); 1. H. 19. Jh. (Fußgängerbrücke)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CXXIII/20/13
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Fassade rechtes Gebäude, Buch mit Inschrift



Fotonummer CXXIII/20/14
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Fassade rechtes Gebäude, Buch mit Inschrift



Fotonummer CXXIII/67/37
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Brücke als Zugang



Fotonummer CXXV/95/19
Aufnahmejahr 2010
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung seitlichen Bacheinfassung am Grundstück



Fotonummer CXXV/95/20
Aufnahmejahr 2010
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung seitlichen Bacheinfassung am Grundstück und gegenüber (in nordöstlicher Richtung)



Fotonummer CXXV/95/21
Aufnahmejahr 2010
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Bacheinlauf (in nordöstlicher Richtung)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXV/95/22
2010
Müller, Michael
seitliche Bacheinfassung gegenüber Grundstück (in nordöstlicher Richtung)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXV/95/23
2010
Müller, Michael
Bacheinlauf (in nordöstlicher Richtung)




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXV/95/25
2010
Müller, Michael
seitliche Bacheinfassung (in westlicher Richtung)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210463 H
2013
Indra, Anke
Zwei Gebäude, Ansicht von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210463 I
2013
Indra, Anke
Zwei Gebäude, nördliche Längsseite des östlichen Gebäudes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210463 J
2013
Indra, Anke
Zwei Gebäude, nördliche Längsseite des westlichen Gebäudes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210463 K
2013
Indra, Anke
Zwei Gebäude, Ansicht von Nordwesten mit Resten der Uferbefestigung des Baches sowie Brücke als Zugang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09210463 M
2015
Gühne, Dorit
Mauerreste im Anschluß an den östlichen Flügel



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210463 N
2015
Gühne, Dorit
Brücke und Uferbesfestigung nach Sanierung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

