Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09210463

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Am Kirchberg 23; 23a

Gem. * Fl-stck. * Flur Kemnitz * 1/5; 1/7

Kurzcharakteristik

Zwei Gebäude (Am Kirchberg 23) des ehemaligen Gutes und Tonnengewölbe unter der ehemaligen Scheune (Neubau, Am Kirchberg 23a), außerdem Reste eines Brunnens auf dem Hof, Brücke als Zugang zum Hof, Reste der Uferbefestigung des Zschonerbaches und Bacheinlauf (in nordöstlicher Richtung) sowie bachparallelem Weg (in westlicher Richtung); beide Bauten des Gutes über L-förmigem Grundriss, markante Beispiele ländlicher Gutshausarchitektur vor allem der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, im Kern möglicherweise älter, bilden mit den anderen genannten Teilen eine Einheit von Denkmalwert, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich bedeutend

Datierung 2. H. 19. Jh. (Gut); 1. H. 19. Jh. (Fußgängerbrücke)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **CXXIII/20/13**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Fassade rechtes Gebäude, Buch mit Inschrift



Fotonummer **CXXIII/20/14**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Fassade rechtes Gebäude, Buch mit Inschrift



Fotonummer **CXXIII/67/37**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Brücke als Zugang



Fotonummer **CXXV/95/19**
Aufnahmejahr 2010
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung seitlichen Bacheinfassung am Grundstück



Fotonummer **CXXV/95/20**
Aufnahmejahr 2010
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung seitlichen Bacheinfassung am Grundstück und gegenüber (in nordöstlicher Richtung)



Fotonummer **CXXV/95/21**
Aufnahmejahr 2010
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Bacheinlauf (in nordöstlicher Richtung)



Fotonummer **CXXV/95/22**
Aufnahmejahr 2010
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung seitliche Bacheinfassung gegenüber Grundstück (in nordöstlicher Richtung)




Fotonummer **CXXV/95/23**
Aufnahmejahr 2010
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Bacheinlauf (in nordöstlicher Richtung)



Fotonummer **CXXV/95/25**
Aufnahmejahr 2010
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung seitliche Bacheinfassung (in westlicher Richtung)



Fotonummer **F 09210463 H**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Zwei Gebäude, Ansicht von Norden



Fotonummer **F 09210463 I**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Zwei Gebäude, nördliche Längsseite des östlichen Gebäudes



Fotonummer **F 09210463 J**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Zwei Gebäude, nördliche Längsseite des westlichen Gebäudes



Fotonummer **F 09210463 K**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Zwei Gebäude, Ansicht von Nordwesten mit Resten der Uferbefestigung des Baches sowie Brücke als Zugang




Fotonummer **F 09210463 M**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Mauerreste im Anschluß an den östlichen Flügel



Fotonummer **F 09210463 N**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Brücke und Uferbesfestigung nach Sanierung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.