

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09210811
Kreis	Dresden, Stadt
Gemeinde	Dresden, Stadt
Anschrift	Altomsewitz 2
Gem. * Fl-stck. * Flur	Omsewitz * 8/2; 8/3; 8/4

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Toranlage eines Dreiseithofes; bäuerliches Anwesen von 1783, als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung bez. 1783 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer **DF 414 254**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Ahlers, H.
Beschreibung Rundbogenportal mit Schlussstein



Fotonummer **DF 414 253**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Ahlers, H.
Beschreibung Ansicht vom Omsewitzer Grund



Fotonummer **F 09210811 A**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Hof von Süden aus gesehen



Fotonummer **F 09210811 B**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Hof von Südwesten aus gesehen



Fotonummer **F 09210811 C**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Hofzufahrt



Fotonummer **F 09210811 D**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Toreinfahrt und Pforte



Fotonummer **F 09210811 G**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Schlussstein geborgen und gelagert gegenüber der Torzufahrt

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

