

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09210832
Kreis	Dresden, Stadt
Gemeinde	Dresden, Stadt
Anschrift	Altstetzsch 9
Gem. * Fl-stck. * Flur	Stetzsch * 3

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und straßenseitige Einfriedung mit Tor eines Dreiseithofes; Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Teil des markanten Dorfkerns von Stetzsch, baugeschichtlich und stadtentwicklungsgeschichtlich bedeutend

Denkmaltext

Unter Schutz stehen auf dem Dreiseithof Altstetzsch 9 das Wohnstallhaus, das Seitengebäude und die straßenseitige Einfriedung mit Tor. Wohnhaus und Seitengebäude (beide zweigeschossig mit Satteldach) stehen giebelständig zum Dorfanger. Letzteres mit Fachwerkkonstruktion im Obergeschoss und bezeichnet 1839. Beide Gebäude sind nicht nur mit ihren baulichen Hüllen sondern auch mit Innenwänden, Decken und anderweitigen originalen Bauteilen erhaltenswert. Im Wohnstallhaus finden sich im einstigen Stalltrakt noch Säulen und Bögen sowie im Treppenhaus ein markantes historisches Geländer. Erstaunlich gut erhalten ist hier auch das Kehlbalkendach mit einfach stehendem Stuhl. Zum Anger hin wird der Hof durch eine überdachte Mauer mit Pforte und Toreinfahrt abgeschlossen.

Als markantes Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und als wesentlicher Teil des authentisch erhaltenen historischen Dorfkerns von Stetzsch ist der Dreiseithof bau-, orts- und stadtentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung.

LfD/ 2013

Datierung 1838/1839 (Wohnstallhaus); bez. 1839 (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09210832 A**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Wohnstallhaus und Seitengebäude eines ehem. Dreiseithofes



Fotonummer **F 09210832 B**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Seitengebäude eines ehem. Dreiseithofes



Fotonummer **F 09210832 I**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnstallhaus, Seitengebäude und straßenseitige Einfriedung mit Tor, Straßenansicht



Fotonummer **F 09210832 J**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnstallhaus, Seitengebäude und straßenseitige Einfriedung mit Tor, Straßenansicht



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09210832 K
2013
Indra, Anke
Straßengiebel und Hofseite des Seitengebäudes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210832 L
2013
Indra, Anke
Detailansicht straßenseitige Einfriedung mit Tor

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

