

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09210834
<b>Kreis</b>	Dresden, Stadt
<b>Gemeinde</b>	Dresden, Stadt
<b>Anschrift</b>	Altstetzsch 3; 5
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Stetzsch * 5/2; 5/4

### Kurzcharakteristik

Wohnhaus, Seitengebäude und Scheune eines ehem. Bauernhofes; markantes ländliches Anwesen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, zudem Teil eines der am besten erhaltenen Dorfkerne von Dresden, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich bedeutend

### Denkmaltext

Der dreiseitige, große ehemalige Bauernhof Altstetzsch 3/5 besteht aus Wohnhaus, Seitengebäude und Scheune. Beide zweigeschossigen Wohngebäude stehen giebelständig am Anger, die langgestreckte Scheune rechtwinklig dazu im Hof. Das langgestreckte, mit geschlossenem Satteldach versehene Wohnhaus putzsichtig mit umrahmten Fenstern. Auch das etwas schmalere Seitengebäude putzsichtig mit Satteldach, hier im Giebel außerdem ein regionaltypisches rundbogiges Zwillingfenster, weiterhin auffällig die rosettenartigen runden Lüftersteine. Die rückwärtige Scheune mit Satteldach und großen Toren heute teilweise zu Wohnzwecken ausgebaut.

Das markante ländliche Anwesen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist als Sachzeuge der ländlichen Architektur und Bauweise sowie Teil eines der am besten erhaltenen Dorfkerne von Dresden bau- und ortsgeschichtlich von Bedeutung.


LfD/ 2013

**Datierung** Mitte 19. Jh. (Bauernhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




**Fotonummer** **F 09210834 A**  
**Aufnahmejahr** 2013  
**Fotograf** Indra, Anke  
**Beschreibung** Straßenansicht mit Nr. 3 im Vordergrund



**Fotonummer** **F 09210834 B**  
**Aufnahmejahr** 2013  
**Fotograf** Indra, Anke  
**Beschreibung** Straßengiebel und südwestliche Längsseite des Seitengebäudes Nr. 3



**Fotonummer** **F 09210834 C**  
**Aufnahmejahr** 2013  
**Fotograf** Indra, Anke  
**Beschreibung** Straßengiebel un Hofseite des Wohnhauses, sowie Toranlage und Zugang



**Fotonummer** **F 09210834 D**  
**Aufnahmejahr** 2013  
**Fotograf** Indra, Anke  
**Beschreibung** Ansicht mit Nr. 5 im Vordergrund



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09210834 E**  
2013  
Indra, Anke  
Hofseite des Seitengebäudes, sowie Toranlage



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09210834 F**  
2013  
Indra, Anke  
Fassadendetail Straßengiebel des Seitengebäude

### Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

