

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09210835
<b>Kreis</b>	Dresden, Stadt
<b>Gemeinde</b>	Dresden, Stadt
<b>Anschrift</b>	Altstetzsch 1
<b>Gem. * FI-stck. * Flur</b>	Stetzsch * 6

### Kurzcharakteristik

Wohnhaus, Seitengebäude, Scheune, Toranlage und Einfriedung eines kleinen Bauernhofes; geschlossen und weitgehend ursprünglich erhaltener Dreiseithof, Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Teil des markanten Dorfkerns von Stetzsch, baugeschichtlich und stadtentwicklungsgeschichtlich bedeutend

### Denkmaltext

Zum Schutzgut des geschlossenen und weitgehend ursprünglich erhaltenen Dreiseithof Altstetzsch 1 gehören das Wohnhaus, ein Seitengebäude und die Scheune sowie die massive Einfriedung mit Toranlage. Das zweigeschossige Wohnhaus mit Satteldach stammt vermutlich aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es steht giebelständig zum Dorfanger und besitzt hier über den 3 Fensterachsen von Erd- und Obergeschoss zwei kleine regionaltypische rundbogige Fenster. Die Fenster des Putzbaus sind auffällig breit umrahmt. Hofseitig einzelne der regelmäßig angelegten Fensteröffnungen verschlossen. Das kleine, eingeschossige (als Altenteil, Stall oder auch Remise genutzte) Satteldachgebäude ist am hofseitigen linken Eingang im Scheitelstein mit 1805 bezeichnet. Auch hier die beschriebenen Rundbogenfenster im straßenseitigen Giebel. Die steinsichtige, noch authentisch erhaltene Scheune steht rechtwinklig dazu im rückwärtigen Grundstück. Auf dem Grundstück haben sich noch Reste der Plänermauer erhalten, die ursprünglich das ganze Dorf umschloss.

Die Hofanlage ist als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und Teil des markanten Dorfkerns von Stetzsch bau- und stadtentwicklungsgeschichtlich bedeutend.

LfD/ 2013

**Datierung** 1. Hälfte 19. Jh. (Bauernhaus); bez. 1805 (Seitengebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09210835 A</b>
Aufnahmejahr	2009
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Wohnhaus, Seitengebäude und Toranlage



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09210835 E</b>
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Wohnhaus und Seitengebäude sowie Toranlage



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09210835 F</b>
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Südwestliche Längsseite des Wohnhauses



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09210835 G**  
2013  
Indra, Anke  
STraßengiebel des Seitengebäudes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09210835 H**  
2013  
Indra, Anke  
Hofseite des Seitengebäudes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09210835 I**  
2013  
Indra, Anke  
Hofseite der Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09210835 J**  
2013  
Indra, Anke  
Toranlage und Einfriedung



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09210835 K**  
2013  
Indra, Anke  
Hofseite des Wohnhauses

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

