Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09210870

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Altbriesnitz 10

Gem. * Fl-stck. * Flur Briesnitz * 10/7

Kurzcharakteristik

Wohnhaus und Stallgebäude eines Bauernhofes; Wohnhaus mit Putzfassade, Natursteingewänden und Satteldach, Stallgebäude mit Fachwerk, als Zeugnis ländlicher Architektur und Bauweise und Teil des historischen Dorfkerns von Briesnitz baugeschichtlich und ortsgeschichtlich bedeutend

Denkmaltext

Der aus dem 19. Jahrhundert stammende Bauernhof Altbriesnitz 10 besteht heute aus Wohnhaus und früherem Stallgebäude. Das zweigeschossige Wohnhaus ist verputzt, die Fensteröffnungen mit Naturstein umrahmt, teilweise darüber schlichte Verdachungen. Runde verzierte Lüftersteine sitzen umlaufend etwa auf Höhe der, durch ein steigendes karniesartiges Bauteil betonten, Traufe. An beiden Giebeln das regionaltypische Rundbogenfenster (hier als Drillingsfenster, mittlere Fensteröffnung verschlossen). Auf dem Satteldach beidseitig eine Satteldachgaube. Rechtwinklig zum Wohnhaus steht das kleinere Stallgebäude mit Satteldach als zweigeschossiger Bau von drei Achsen. Im Erdgeschoss Einfahrten, im Obergeschoss (Fachwerk) kleine Fensteröffnungen.
Der ehemalige Bauernhof Altbriesnitz 10 ist als Zeugnis ländlicher Architektur und Bauweise und Teil des historischen Dorfkerns von Briesnitz bau- und ortsgeschichtlich bedeutend.

LfD/ 2013

Datierung 19. Jh. (Bauernhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **DF 459 320**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 459 321**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 459 322**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 09210870 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnhaus und Stallgebäude eines Bauernhofes



Fotonummer	**F 09210870 B**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Wohnhaus und Stallgebäude eines Bauernhofes



Fotonummer	**F 09210870 C**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Wohnhaus, Straßenfront und nördlicher Giebel




Fotonummer	**F 09210870 D**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Wohnhaus, südlicher Giebel



Fotonummer	**F 09210870 E**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Wohnhaus, östliche Eingangsseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.