Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09210892

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Alte Meißner Landstraße 38

Gem. * Fl-stck. * Flur Briesnitz * 11/9

Kurzcharakteristik

Scheune; letzte aus Plänersteinen gefügte Scheune von Briesnitz, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung, für Briesnitz mittlerweile singulär

Denkmaltext

Die letzte aus den für die südliche Elbtalzone um Dresden typischen Plänersteinen gefügte Scheune von Briesnitz, erbaut in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, liegt an der Zusammenführung der seit 1938 in Alte Meißner Landstraße und Meißner Landstraße geteilten wichtigen historischen Verkehrsverbindung. Das Bauwerk wurde 1993/2005 als Werkstatt, Atelier und Wohnhaus umgebaut, in die großen Satteldachflächen wurden durch den diesbezüglichen Einbau von Loggia und Lichtbändern stark eingegriffen. Der über rechteckigem Grundriss liegende Baukörper besitzt neben den Toreinfahrten nur einige schmale Lüftungsöffnungen und je ein regionaltypisches, rundbogiges Zwillingsfenster an den Giebelseiten. Über den Toren ein umlaufendes Gurtgesims, ein zweites in das Traufgesims übergehend. Zwischen den beiden Baugliedern verzierte, runde Lüftersteine. Auf der elbseitigen Gebäudelängswand über einer verschlossenen Türöffnung drei Natursteintafeln, versehen mit Inschriften und Jahreszahlen.
Die Scheune (Alte Meißner Landstraße 38) ist bau- und ortsgeschichtlich von Bedeutung und für Briesnitz mittlerweile singulär.

LfD/ 2013

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XCVI/13/26**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 09210892 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Scheune



Fotonummer **F 09210892 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Scheune, südliche Giebelseite



Fotonummer **F 09210892 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Scheune, östliche Längsseite



Fotonummer	**F 09210892 D**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Scheune, Fassadendetail




Fotonummer	**F 09210892 E**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Scheune, Ansicht mit östlicher Längs- und nördlicher Giebelseite



Fotonummer	**F 09210892 F**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Scheune, nördliche Giebelseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.