Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09210979

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Altroßthal 1; 2

Gem. * Fl-stck. * Flur Roßthal * 1/5; 1/3; 1/1; 2/1; 1/6; 1/7; 2/2; 76/3

Bauwerksname Schloss und Rittergut Roßthal; heute Berufliches Schulungszentrum für Agrarwirtschaft Justus Liebig

Kurzcharakteristik

Schloss mit Parkanlage, darin Pavillon, Einfriedung, Portale, Stütz- und Einfriedungsmauern sowie zwei Wirtschaftsgebäude; bemerkenswertes Beispiel eines Feudalsitzes aus dem 17. Jahrhundert, auf Veranlassung eines bürgerlichen Bauherren, um 1850 einer der reichsten Männer Sachsens, im Stil der Deutschen Neorenaissance umgebaut, beeindruckender Bau mit Turm, Giebeln und reichem Schmuck, bemerkenswert auch die Außenanlagen und der Park, vom Wirtschaftshof Teile noch original, Anlage geschichtlich und künstlerisch bedeutend

Datierung 1657 (Schloss (Rittergut)); 1858-1859 (Schloss (Rittergut))

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XIV/74/1**
Aufnahmejahr 1970
Fotograf Helas, Volker
Beschreibung Schloß, Fassadendetail



Fotonummer **XIV/74/2**
Aufnahmejahr 1970
Fotograf Helas, Volker
Beschreibung Toranlage



Fotonummer **XIV/74/4**
Aufnahmejahr 1970
Fotograf Helas, Volker
Beschreibung Schloss, Fassadendetail



Fotonummer **XIV/74/5**
Aufnahmejahr 1970
Fotograf Helas, Volker
Beschreibung Schloss



Fotonummer **XIV/74/6**
Aufnahmejahr 1970
Fotograf Helas, Volker
Beschreibung Toranlage (Schlosspark)



Fotonummer **XIV/74/7**
Aufnahmejahr 1970
Fotograf Helas, Volker
Beschreibung Pforte an der Einsiedelei



Fotonummer **F 09210979 A**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung westliche Wirtschaftsgebäude/Scheune



Fotonummer **F 09210979 B**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung westliche Wirtschaftsgebäude/Scheune



Fotonummer **F 09210979 C**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Schloß, nordwestlicher Giebel



Fotonummer **F 09210979 D**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Schloß, Wappen mit Inschrift und Datierung an der nordwestlichen Giebelseite



Fotonummer **F 09210979 E**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Schloß, Zufahrt mit Portal und Einfriedung, auf Achse Altroßthal



Fotonummer **F 09210979 F**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Zwei korinthische Säulen im Park



Fotonummer **F 09210979 G**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Einfriedung und Portal zwischen Schlosspark und Wirtschaftshof



Fotonummer **F 09210979 H**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Schloß mit Park, Stützmauer, südöstlicher Bereich



Fotonummer **F 09210979 I**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Schloß mit Park, Stützmauer mit Pavillon von Nordosten gesehen



Fotonummer **F 09210979 K**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Schloß mit Park, Rasenparterre mit Balustrade und Treppenanlage südwestlich des Schlosses



Fotonummer **F 09210979 L**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Straßenfront des östlichen Wirtschaftsgebäudes



Fotonummer **F 09210979 M**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wirtschaftsgebäude, Ansicht mit Einfriedungsmauer von der Saalhausener Straße



Fotonummer **F 09210979 N**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Nördliches Wirtschaftsgebäude (kein Denkmal) mit Einfriedungsmauer entlang der Saalhausener Straße



Fotonummer **F 09210979 O**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Westlicher Schauer (kein Denkmal) mit Einfriedungsmauer



Fotonummer **F 09210979 P**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Westlicher Schauer (kein Denkmal) mit Einfriedungsmauer



Fotonummer **F 09210979 Q**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung westliches Wirtschaftsgebäude



Fotonummer **F 09210979 R**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Einfriedungsmauer im westlichen Bereich des Parks, Blick nach Osten



Fotonummer **F 09210979 S**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung nörldliche Einfriedungsmauer im Bereich des Parks, Blick nach Osten



Fotonummer **F 09210979 T**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung nördliche Einfriedung im Bereich des Parks, Blick nach Westen



Fotonummer **F 09210979 U**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Auffahrt zum Schloss, Blick nach Westen




Fotonummer	**F 09210979 V**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Anlage von Süden



Fotonummer	**F 09210979 W**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Teich im südöstlichen Bereich an die Schlossanlage anschließend

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.