

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09210979
Kreis	Dresden, Stadt
Gemeinde	Dresden, Stadt
Anschrift	Altroßthal 1; 2
Gem. * Fl-stck. * Flur	Roßthal * 1/5; 1/3; 1/1; 2/1; 1/6; 1/7; 2/2; 76/3
Bauwerksname	Schloss und Rittergut Roßthal; heute Berufliches Schulungszentrum für Agrarwirtschaft Justus Liebig

Kurzcharakteristik

Schloss mit Parkanlage, darin Pavillon, Einfriedung, Portale, Stütz- und Einfriedungsmauern sowie zwei Wirtschaftsgebäude; bemerkenswertes Beispiel eines Feudalsitzes aus dem 17. Jahrhundert, auf Veranlassung eines bürgerlichen Bauherren, um 1850 einer der reichsten Männer Sachsens, im Stil der Deutschen Neorenaissance umgebaut, beeindruckender Bau mit Turm, Giebeln und reichem Schmuck, bemerkenswert auch die Außenanlagen und der Park, vom Wirtschaftshof Teile noch original, Anlage geschichtlich und künstlerisch bedeutend

Datierung 1657 (Schloss (Rittergut)); 1858-1859 (Schloss (Rittergut))

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XIV/74/1
Aufnahmejahr 1970
Fotograf Helas, Volker
Beschreibung Schloß, Fassadendetail



Fotonummer XIV/74/2
Aufnahmejahr 1970
Fotograf Helas, Volker
Beschreibung Toranlage



Fotonummer XIV/74/4
Aufnahmejahr 1970
Fotograf Helas, Volker
Beschreibung Schloss, Fassadendetail



Fotonummer XIV/74/5
Aufnahmejahr 1970
Fotograf Helas, Volker
Beschreibung Schloss



Fotonummer XIV/74/6
Aufnahmejahr 1970
Fotograf Helas, Volker
Beschreibung Toranlage (Schlosspark)



Fotonummer XIV/74/7
Aufnahmejahr 1970
Fotograf Helas, Volker
Beschreibung Pforte an der Einsiedelei



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 A
2015
Müller, Michael
westliche Wirtschaftsgebäude/Scheune



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 B
2015
Müller, Michael
westliche Wirtschaftsgebäude/Scheune



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 C
2014
Machold, Bärbel
Schloß, nordwestlicher Giebel



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 D
2014
Machold, Bärbel
Schloß, Wappen mit Inschrift und Datierung an der nordwestlichen Giebelseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 E
2014
Machold, Bärbel
Schloß, Zufahrt mit Portal und Einfriedung, auf Achse Altroßthal



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 F
2014
Machold, Bärbel
Zwei korinthische Säulen im Park



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 G
2015
Müller, Michael
Einfriedung und Portal zwischen Schlosspark und Wirtschaftshof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 H
2014
Machold, Bärbel
Schloß mit Park, Stützmauer, südöstlicher Bereich



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 I
2014
Machold, Bärbel
Schloß mit Park, Stützmauer mit Pavillon von Nordosten gesehen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 K
2014
Machold, Bärbel
Schloß mit Park, Rasenparterre mit Balustrade und Treppenanlage südwestlich des Schlosses



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 L
2014
Machold, Bärbel
Straßenfront des östlichen Wirtschaftsgebäudes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 M
2014
Machold, Bärbel
Wirtschaftsgebäude, Ansicht mit Einfriedungsmauer von der Saalhausener Straße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 N
2014
Machold, Bärbel
Nördliches Wirtschaftsgebäude (kein Denkmal) mit Einfriedungsmauer entlang der Saalhausener Straße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 O
2014
Machold, Bärbel
Westlicher Schauer (kein Denkmal) mit Einfriedungsmauer



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 P
2014
Machold, Bärbel
Westlicher Schauer (kein Denkmal) mit Einfriedungsmauer



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 Q
2018
Gühne, Dorit
westliches Wirtschaftsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 R
2018
Gühne, Dorit
Einfriedungsmauer im westlichen Bereich des Parks, Blick nach Osten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 S
2018
Gühne, Dorit
nördliche Einfriedungsmauer im Bereich des Parks, Blick nach Osten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 T
2018
Gühne, Dorit
nördliche Einfriedung im Bereich des Parks, Blick nach Westen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 U
2018
Gühne, Dorit
Auffahrt zum Schloss, Blick nach Westen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09210979 V
2018
Gühne, Dorit
Anlage von Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09210979 W
2018
Gühne, Dorit
Teich im südöstlichen Bereich an die Schlossanlage
anschließend

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

