

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09210980  
**Kreis** Dresden, Stadt  
**Gemeinde** Dresden, Stadt  
**Anschrift** Altroßthal 3  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Roßthal \* 12/4; 12/5

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, westliches Seitengebäude, Scheune und Einfriedungsmauer eines Vierseithofes; repräsentative Anlage eines Bauernhofes, bis 1945 zum Rittergut Roßthal gehörend, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich bedeutend

**Datierung** bez. 1845 (Wohnstallhaus); Ende 19. Jh. (Seitengebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **DF 442 446**  
**Aufnahmejahr** 1993  
**Fotograf** Ahlers, H.  
**Beschreibung** Giebel Wohnstallhaus und Seitengebäude mit Einfriedungsmauer



**Fotonummer** **F 09210980 A**  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Vierseithof, Hofansicht mit Wohnstallhaus, südlichem Seitengebäude und Toranlage der Zufahrt sowie Scheune im Hintergrund



**Fotonummer** **F 09210980 B**  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Vierseithof, Straßengiebel des Wohnstallhauses



**Fotonummer** **F 09210980 C**  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Vierseithof, südwestliche Längsseite des Wohnstallhauses



**Fotonummer** **F 09210980 D**  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Vierseithof, Hofseite nördliches Seitengebäude



**Fotonummer** **F 09210980 E**  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Vierseithof, Hofseite der Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09210980 F**  
2014  
Machold, Bärbel  
Vierseithof, Innenhof mit Rasenfläche mit Sträuchern und Hausbaum



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09210980 G**  
2014  
Machold, Bärbel  
Vierseithof, Toranlage der Zufahrt mit gemauerten Pfeilern und Rundbogen mit Pforte



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09210980 H**  
2018  
Gühne, Dorit  
Einfriedungsmauer als östliche Begrenzung des Hofes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09210980 I**  
2018  
Gühne, Dorit  
Einfriedungsmauer als nördliche Begrenzung des Hofes zur Straße hin

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

