# Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09210980

**Kreis** Dresden, Stadt

**Gemeinde** Dresden, Stadt

**Anschrift** Altroßthal 3

**Gem. * Fl-stck. * Flur** Roßthal * 12/4; 12/5

**Kurzcharakteristik**

Wohnstallhaus, westliches Seitengebäude, Scheune und Einfriedungsmauer eines Vierseithofes; repräsentative Anlage eines Bauernhofes, bis 1945 zum Rittergut Roßthal gehörend, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich bedeutend

**Datierung** bez. 1845 (Wohnstallhaus); Ende 19. Jh. (Seitengebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **DF 442 446**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Ahlers, H.
Beschreibung Giebel Wohnstallhaus und Seitengebäude mit Einfriedungsmauer



**Fotonummer** **F 09210980 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof, Hofansicht mit Wohnstallhaus, südlichem Seitengebäude und Toranlage der Zufahrt sowie Scheune im Hintergrund



**Fotonummer** **F 09210980 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof, Straßengiebel des Wohnstallhauses



**Fotonummer** **F 09210980 C**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof, südwestliche Längsseite des Wohnstallhauses



**Fotonummer** **F 09210980 D**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof, Hofseite nördliches Seitengebäude



**Fotonummer** **F 09210980 E**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof, Hofseite der Scheune



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09210980 F** |
| Aufnahmejahr | 2014 |
| Fotograf | Machold, Bärbel |
| Beschreibung | Vierseithof, Innenhof mit Rasenfläche mit Sträuchern und Hausbaum |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09210980 G** |
| Aufnahmejahr | 2014 |
| Fotograf | Machold, Bärbel |
| Beschreibung | Vierseithof, Toranlage der Zufahrt mit gemauerten Pfeilern und Rundbogen mit Pforte |




| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09210980 H** |
| Aufnahmejahr | 2018 |
| Fotograf | Gühne, Dorit |
| Beschreibung | Einfriedungsmauer als östliche Begrenzung des Hofes |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09210980 I** |
| Aufnahmejahr | 2018 |
| Fotograf | Gühne, Dorit |
| Beschreibung | Einfriedungsmauer als nördliche Begrenzung des Hofes zur Straße hin |

**Auszug aus der Denkmalkarte**




**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**