Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09211217

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Malerstraße 18

Gem. * Fl-stck. * Flur Loschwitz * 677/1

Bauwerksname Villa Artushof

Kurzcharakteristik

Villa, Torturm, Torbogen, Garage oder Remise, Ziehbrunnen, Garten und Einfriedung; Villa von unregelmäßigem, malerischem Grundriss und Aufriss mit Turmanbau, im Inneren Ausmalung als Dekorationsmalerei, gestalterisch unverwechselbarer Bau seiner Zeit, baugeschichtlich und künstlerisch bedeutend

Datierung 1895 - 1896 (Villa)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XCIX/7/36A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **CVII/16/13A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **CVII/16/14A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **CVII/16/15A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **CVII/16/16A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung




Fotonummer **CVII/16/17A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **CVII/16/18A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 09211217 A**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Villa




Fotonummer **F 09211217 B**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Nebengebäude



Fotonummer **F 09211217 C**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Villa

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.