

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09211225

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Calberlastraße 6

Gem. * Fl-stck. * Flur Loschwitz * 727/e

Kurzcharakteristik

Villa mit Stützmauer, Pforte und Einfriedung; historisierender Bau des ausgehenden 19. Jahrhundert belebt von Zierfachwerk und Eckquaderungen, auffällig der Dacherker mit Giebelgestaltung, Aufsatz und Balkon, weitestgehend ursprünglich erhaltenes Gebäude, baugeschichtlich von Bedeutung, als einsehbarer Teil des Loschwitzer Elbhangs auch städtebaulich von Belang

Datierung um 1895 (Villa)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer DF 490 897
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Ahlers, H.
Beschreibung Villa mit Stützmauer und Pforte



Fotonummer F 09211225 A
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Villa mit Stützmauer, Seite zur Pillnitzer Landstraße



Fotonummer F 09211225 B
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Villa mit Stützmauer, Seite zur Pillnitzer Landstraße



Fotonummer F 09211225 C
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Villa mit Stützmauer und Pforte, Seite zur Pillnitzer Landstraße



Fotonummer F 09211225 D
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Villa mit Einfriedung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

