Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09211476

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Bautzner Straße 130

Gem. * Fl-stck. * Flur Loschwitz * 4/3; 4/4; 195; 4/2

Bauwerksname Schloss Albrechtsberg; Albrechtschlösser (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der o. g. Sachgesamtheit: Schlossgebäude mit aufwendiger Terrassenanlage (einschließlich »Römischem Bad«), zwei Torhäusern, Maschinenhaus, später Heizhaus für das Schloss, Wohnhaus, früher »Cavalierhaus«, schlichter Orangerie (Gewächshaus) einer Gärtnerei, ehemaligem Pferdestall mit Belvedere (Pergola-Architektur), Gartenlaube, Badehaus/Mausoleum der Gemahlin des Prinzen Albrecht, Viadukt, ehemaliger Blockstation, verschiedenen Brücken (darunter Glockenbrücke) Einfriedung und Stützmauer (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304094); der Hauptbau über gestrecktem, rechteckigem Grundriss, seitlich schlanke flankierende Türme, bemerkenswerteste Schlossanlage des 19. Jahrhunderts in Dresden, baugeschichtlich, künstlerisch, landschaftsgestaltend und städtebaulich bedeutend

Datierung 1850 - 1854 (Schloss); 1938-1939 (Blockstation)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXIV/37/17**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXIV/37/18**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung




Fotonummer **LXXIV/37/20**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 470 942**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Ahlers, H.
Beschreibung Schloss Albrechtsberg und Villa Stockhausen



Fotonummer **DF 470 939**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Ahlers, H.
Beschreibung Schloss Albrechtsberg mit Terrasssengestaltung



Fotonummer **F 09211476 A**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Schlossgebäude und Terrassengestaltung



Fotonummer **F 09211476 B**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Schlossgebäude



Fotonummer **F 09211476 C**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: zwei Torhäuser, Toranlage



Fotonummer **F 09211476 D**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: östliches Torhaus, Front zur Straße



Fotonummer **F 09211476 E**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: östliches Torhaus, Front zur Toranlage



Fotonummer **F 09211476 F**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: östliches Torhaus, Front zum Schloss



Fotonummer **F 09211476 G**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: westliches Torhaus, Front zur Straße



Fotonummer **F 09211476 H**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: westliches Torhaus, Front zum Schloss



Fotonummer **F 09211476 J**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: westliches Torhaus, westliche Rückseite



Fotonummer **F 09211476 K**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Ansicht beide Torhäuser mit Toranlage dazwischen und Wasserbecken der Terrassenanlage des Schlosses



Fotonummer **F 09211476 L**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Maschinenhaus (später Heizhaus), nördliche Schmalseite



Fotonummer **F 09211476 M**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Maschinenhaus (später Heizhaus), westliche Längsseite zum Weg



Fotonummer **F 09211476 N**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Maschinenhaus (später Heizhaus), östliche Schmalseite mit Eingangsportal und Rückseite



Fotonummer **F 09211476 O**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Gewächshaus, östliche Eingangsseite



Fotonummer **F 09211476 P**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Gewächshaus, südliche Seite



Fotonummer **F 09211476 Q**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Gewächshaus, westliche Seite mit Stützmauer und Treppe



Fotonummer **F 09211476 R**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Gärtner- bzw. Cavalierhaus, südliche Seite mit Garten



Fotonummer **F 09211476 S**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Gärtner- bzw. Cavalierhaus, nördliche Seite mit Zugang zum Belvedere



Fotonummer **F 09211476 T**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Detailansicht Zugang zum Belvedere



Fotonummer **F 09211476 U**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Gärtner- bzw. Cavalierhaus, östliche Giebelseite und Säulen des Belvedere



Fotonummer **F 09211476 V**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Vorplatz vor dem Gärtner- bzw. Cavalierhaus und ehemaligem Pferdestall mit Belvedere



Fotonummer **F 09211476 W**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: ehemaliger Pferdestall mit Belvedere (Pergola-Architektur), östliche Seite zum Vorplatz



Fotonummer **F 09211476 X**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: ehemaliger Pferdestall mit Belvedere (Pergola-Architektur), nördliche Seite



Fotonummer **F 09211476 Y**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: ehemaliger Pferdestall mit Belvedere (Pergola-Architektur), Blick von Süden in das Geviert



Fotonummer **F 09211476 Z**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Remise (nördlich vom Gewächshaus)



Fotonummer **F 09211476 AA**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Nebengebäude des Gärtner- bzw. Cavalierhauses, nördliche Giebelseite



Fotonummer **F 09211476 AB**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Nebengebäude des Gärtner- bzw. Cavalierhauses, westliche Traufseite



Fotonummer **F 09211476 AC**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Nebengebäude des Gärtner- bzw. Cavalierhauses, südliche Giebelseite mit Treppe



Fotonummer **F 09211476 AD**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Brücke (Glockenbrücke) östlich vom Gewächshaus



Fotonummer **F 09211476 AE**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Brücke (Glockenbrücke) östlich vom Gewächshaus



Fotonummer **F 09211476 AF**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Badehaus am Teich, nördliche Seite zum Weg



Fotonummer **F 09211476 AG**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Badehaus, östliche Seite



Fotonummer **F 09211476 AH**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Badehaus, westliche Seite mit Terrasse



Fotonummer **F 09211476 AI**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Badehaus, südliche Seite zum Teich



Fotonummer **F 09211476 AK**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Schlossgebäude, östliche Seite mit Turm und Vorplatzgestaltung



Fotonummer **F 09211476 AL**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Schlossgebäude, südliche Seite zur Elbe



Fotonummer **F 09211476 AM**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Schlossgebäude, Detailansicht



Fotonummer **F 09211476 AJ**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Brücke westlich vom Teich



Fotonummer **F 09211476 AN**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Schlossgebäude, südliche Seite zur Elbe



Fotonummer **F 09211476 AO**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Schlossgebäude, südwestliche Pergola, Seite zum Vorplatz



Fotonummer **F 09211476 AP**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Schlossgebäude, südwestliche Pergola, Rückseite zum Weg




Fotonummer **F 09211476 AQ**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Schlossgebäude, Detailansicht Eingangsachse



Fotonummer **F 09211476 AR**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Schlossgebäude, Detailansicht Durchfahrt Turm



Fotonummer **F 09211476 AS**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Schlossgebäude mit aufwendiger Terrassenanlage, Gesamtansicht von Norden



Fotonummer **F 09211476 AT**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Schlossgebäude mit aufwendiger Terrassenanlage



Fotonummer **F 09211476 AY**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Ehem. Blockstation in der östlichen Mauer von Schloss Albrechtsberg, Gartenseite



Fotonummer **F 09211476 AU**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Gewächshaus/Orangerie, Vorderseite



Fotonummer **F 09211476 AV**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Gewächshaus/Orangerie, östliche Seite



Fotonummer **F 09211476 AW**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Gewächshaus/Orangerie, westliche Seite




Fotonummer **F 09211476 AX**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Gewächshaus/Orangerie und Cavaliershaus von Nordwesten



Fotonummer	**F 09211476 BA**
Aufnahmejahr	2025
Fotograf	Köhler, Sven
Beschreibung	Schlossanlage

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.