

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09211846
Kreis Dresden, Stadt
Gemeinde Dresden, Stadt
Anschrift Pillnitzer Landstraße 141
Gem. * Fl-stck. * Flur Wachwitz * 20a

Kurzcharakteristik

Villa mit Stütz- und Einfriedungsmauer; repräsentativer Villenbau um 1910, Ansicht dominiert von mächtigem Mansarddach und belebt durch variierende Fensterformate, elbseitig großer Altan in auffälliger Asymmetrie, baugeschichtlich von Bedeutung, als Zeugnis für die Entwicklung des einstigen Fischer- und Winzerdorfs zur beliebten Sommerfrische ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts zudem stadtentwicklungsgeschichtlich bedeutend


Datierung 1913 (Villa)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 09211846 C
Aufnahmejahr	2017
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Villa mit Stützmauer

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

