Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09211846
Kreis	Dresden, Stadt
Gemeinde	Dresden, Stadt
Anschrift	Pillnitzer Landstraße 141
Gem. * Fl-stck. * Flur	Wachwitz * 20a

Kurzcharakteristik


Villa mit Stütz- und Einfriedungsmauer; repräsentativer Villenbau um 1910, Ansicht dominiert von mächtigem Mansarddach und belebt durch variierende Fensterformate, elbseitig großer Altan in auffälliger Asymmetrie, baugeschichtlich von Bedeutung, als Zeugnis für die Entwicklung des einstigen Fischer- und Winzerdorfs zur beliebten Sommerfrische ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts zudem stadtentwicklungsgeschichtlich bedeutend

Datierung	1913 (Villa)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 09211846 C**
Aufnahmejahr	2017
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Villa mit Stützmauer

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.