

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09211913
Kreis Dresden, Stadt
Gemeinde Dresden, Stadt
Anschrift Altcoschütz 19
Gem. * Fl-stck. * Flur Coschütz * 11

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Toreinfahrt und rückwärtige Hofmauern mit Pforte; bildete wohl mit dem parallel liegenden Seitengebäude Nr. 17 ehemals einen Hof, Wohnstallhaus giebelständiger Fachwerkbau, mit massivem Erdgeschoss und Krüppelwalmdach, bezeichneter Türschlussstein, als Bestandteil des alten Coschützer Ortskerns von siedlungsgeschichtlicher Bedeutung, Gebäude zudem als Zeugnis der ländlichen Architektur und Volksbauweise seiner Zeit baugeschichtlich und ortsgeschichtlich bedeutend


Datierung 1817 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 09211913 A
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Hofeinfahrt

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

