Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09211937

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Friebelstraße 80

Gem. * Fl-stck. * Flur Gostritz * 7a

Kurzcharakteristik

Bauernhof mit Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Torbogen; Seitengebäude (östliche Hofseite) mit Fachwerk im Obergeschoß, massive Scheune hinten quer, Hofmauer mit einem großen und einen kleinen Rundbogen, jeweils Schlusssteine mit Platten, ein weiterer großer Bogen in der Mauer entlang der Straße, bemerkenswert geschlossenes Gehöft, charakteristische und markante ländliche Bauten ihrer Zeit, Bestandteil des Dorfes, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Die Mauer entlang der Straße mit dem weiteren Bogen ist eine Plänermauer. Gegen eine straßenbegleitende Scheune würde sprechen, daß das Seitengebäude kein Merkmal eines angebauten Baukörpers aufweist (Fenster und Türen, Dachform)

Datierung Mitte 19. Jh., 1853 (Wohnstallhaus); bez. 1853 (Scheune); bez. 1853, rechtes Tor (Toreinfahrt)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **DF 415 095**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 415 096**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 415 097**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 415 098**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XXXVII/56/46**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XCVIII/12/32**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Bauernhof mit Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Torbogen



Fotonummer **F 09211937 A**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnstallhaus und Torbogen eines Bauernhofes



Fotonummer **F 09211937 B**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Torbogen, Mauer und Seitengebäude eines Bauernhofes



Fotonummer **F 09211937 H**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Bauernhof




Fotonummer **F 09211937 I**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung linker Torbogen, Wohnstallhaus



Fotonummer **F 09211937 J**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Wohnstallhaus, Torbogen, Mauer und Seitengebäude, rechts Torbogen Rosentitzer Str. 18

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.