

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09212052
Kreis Dresden, Stadt
Gemeinde Dresden, Stadt
Anschrift Altnickern 16
Gem. * Fl-stck. * Flur Nickern * 43/2; 43/6

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, Seitengebäude, Scheune, Toreinfahrt und Stützmauer eines Vierseithofes; letztes verbliebenes Gehöft im alten Dorfkern Nickerns, zudem beeindruckende ländliche Bauten, Wohnhaus, massiver Bau über L-förmigen Grundriss mit Krüppelwalmdach, Seitengebäude, Fachwerk mit Krüppelwalmdach, kompakte Scheune mit Zwillingsfenstern und Fledermausgaupen, baugeschichtlich und ortsentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung M.18.Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CI/70/30
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Belger, Waltraud
Beschreibung Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Torpfeiler eines Vierseithofes



Fotonummer CX/22/1
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Wohnstallhaus, Seitengebäude und Torpfeiler eines Vierseithofes



Fotonummer CI/70/31
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Belger, Waltraud
Beschreibung Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Torpfeiler eines Vierseithofes



Fotonummer CX/22/2
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Torpfeiler eines Vierseithofes



Fotonummer CX/22/3
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Seitengebäude, Scheune und Torpfeiler eines Vierseithofes



Fotonummer CI/70/33
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Belger, Waltraud
Beschreibung Seitengebäude eines Vierseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09212052 A
2008
Müller, Michael
Wohnstallhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09212052 B
2015
Rainerhaufe
Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Torpfeiler eines Vierseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09212052 C
2017
Fischer, Mandy
Wohnstallhaus - Ansicht von W



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09212052 N
2017
Fischer, Mandy
Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Torpfeiler eines Vierseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09212052 D
2017
Fischer, Mandy
Brücke - Zufahrt (kein Denkmal)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09212052 H
2017
Fischer, Mandy
Wohnstallhaus, Toreinfahrt - Ansicht von N



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09212052 E
2017
Fischer, Mandy
Scheune - Giebelansicht von W



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09212052 F
2017
Fischer, Mandy
Wohnstallhaus - Ansicht von S

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

