# Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09212261

**Kreis** Dresden, Stadt

**Gemeinde** Dresden, Stadt

**Anschrift** Kreischaer Straße 14; 16a; 16; 18

**Gem. * Fl-stck. * Flur** Strehlen * 9/6; 9/7; 9/5; 9/13

**Bauwerksname** Jacob Palitzschs Gut; Wendts Gut

**Kurzcharakteristik**

Wohnhaus (Nr. 16), Seitengebäude (Nr. 14/16a) und Keller (Nr. 18); Teile eines ehemaligen Vierseithofes, Wohnhaus mit Fachwerk im Obergeschoss, ein weitgehender Neubau, nur Erdgeschoss original, einstige Seitengebäude mit hohem, von Fledermausgaupen und Dachgaupen besetztem Satteldach, Keller mit Sandsteingewölbe, Zeugnis ländlicher Architektur des 18. und der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nach wie vor bemerkenswerter Hof des historischen Dorfkerns von Strehlen, baugeschichtlich und stadtentwicklungsgeschichtlich bedeutend

**Datierung** 18. Jh. (Bauernhaus); 2. H. 19. Jh. (Seitengebäude); bez. 1740 (Keller)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




**Fotonummer** **DF 422 451**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Rous, André
Beschreibung Wohnhaus (Nr. 16); Hof- und Giebelansicht



**Fotonummer** **XXXVII/53/26A**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Wohnhaus (Nr. 16); Straßenseite



**Fotonummer** **CXXIII/1/2**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Ländliches Wohnhaus, Rückansicht



**Fotonummer** **F 09212261 C**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus (Nr. 16, links) und Seitengebäude (Nr. 14/16a, rechts), Ansicht von Nordosten




**Fotonummer** **F 09212261 D**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus, Straßengiebel



**Fotonummer** **F 09212261 E**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus, südöstliche Längsseite



**Fotonummer** **F 09212261 F**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Seitengebäude Nr. 18 (nur Keller Denkmal)



**Fotonummer** **F 09212261 G**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Gebäude Nr. 20 (kein Denkmal), Haus Nr. 18 (blaugrünes Obergeschoss, hier nur der Keller Denkmal) und Giebel Nr. 16



**Fotonummer** **F 09212261 H**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Seitengebäude Nr. 14/16a, rechts Kreischaer 12



**Fotonummer** **F 09212261 I**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnhaus Nr. 16, rechts Seitengebäude Nr. 14/16a



**Fotonummer** **F 09212261 J**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnhaus



**Fotonummer** **F 09212261 N**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnhaus Nr. 16, links Seitengebäude Nr. 14/16a



**Fotonummer** **F 09212261 Q**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Müller,  Michael
Beschreibung Wohnhaus Nr. 16, angeschnitten Seitengebäude Nr. 14/16a



**Fotonummer** **F 09212261 R**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf
Beschreibung Wohnhaus (Nr. 16) - Abbruch und Neubau



**Fotonummer** **F 09212261 S**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf
Beschreibung Wohnhaus (Nr. 16) - Reste der Fassade




| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09212261 T** |
| Aufnahmejahr | 2017 |
| Fotograf | Müller, Michael |
| Beschreibung | Wohnhaus links (Nr. 16) und Seitengebäude rechts (14/16a) |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 09212261 U** |
| Aufnahmejahr | 2017 |
| Fotograf | Müller, Michael |
| Beschreibung | Wohnhaus |

**Auszug aus der Denkmalkarte**




**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**