

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09212968	
Kreis	Dresden, Stadt	
Gemeinde	Dresden, Stadt	
Anschrift	Schaufußstraße 30; 30b; 30c	
Gem. * Fl-stck. * Flur	Blasewitz * 563; 562; 561	
Zusätzl.-Anschrift	<i>Polenzstraße 28</i>	<i>564*Blasewitz</i>

Kurzcharakteristik

Wohnhausgruppe über annähernd U-förmigem Grundriss mit Vorgartengestaltung und Einfriedung (Polenzstraße 28 und Schaufußstraße 30/30b/30c); durch die Siedlungsgesellschaft »Dresden Stadt u. Land« G.m.b.H. errichtet, späte, dennoch charakteristische Anlage der Reformarchitektur nach dem Ersten Weltkrieg mit hohen Dächern und beinahe schmucklosen Fassaden, Klappläden, Fledermausgaupen und Fensterrahmen als einzige »schmückende« Elemente, baugeschichtlich von Wert, als Teil von Neugruna stadtentwicklungsgeschichtlich bedeutend

Datierung	1927-1928 (Wohnhaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 09212968 A
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Wohnhausgruppe mit Vorgartengestaltung und Einfriedung (siehe auch Schaufußstraße 30/30b/30c)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.



Obj.-Dok.-Nr.	09212968	
Kreis	Dresden, Stadt	
Gemeinde	Dresden, Stadt	
Anschrift	Polenzstraße 28	
Gem. * Fl.-stck. * Flur	Blasewitz * 564	
Zusätzl.-Anschrift	Polenzstraße 28	564*Blasewitz

Kurzcharakteristik

Wohnhausgruppe über annähernd U-förmigem Grundriss mit Vorgartengestaltung und Einfriedung (Polenzstraße 28 und Schaufußstraße 30/30b/30c); durch die Siedlungsgesellschaft »Dresden Stadt u. Land« G.m.b.H. errichtet, späte, dennoch charakteristische Anlage der Reformarchitektur nach dem Ersten Weltkrieg mit hohen Dächern und beinahe schmucklosen Fassaden, Klappläden, Fledermausgaupen und Fensterrahmen als einzige »schmückende« Elemente, baugeschichtlich von Wert, als Teil von Neugruna stadtentwicklungsgeschichtlich bedeutend

Datierung 1927-1928 (Wohnhaus)


Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09212968 A
2012
Müller, Michael
Wohnhausgruppe mit Vorgartengestaltung und Einfriedung
(siehe auch Schaufußstraße 30/30b/30c)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

