Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09213574

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Alttolkewitz 22

Gem. * Fl-stck. * Flur Tolkewitz * 20

Bauwerksname Schumannscher Hof (ehem.)

Kurzcharakteristik

Bauernhof oder Gutshof (ehem.) mit Wohnstallhaus, Seitengebäude (zweites Wohnhaus) mit angebautem Stall- bzw. Remisentrakt, Taubenhaus und Toranlage; in Form eines Vierseithofes, völlig zu Wohnzwecken umgebaut, geschichtliche Bedeutung, wichtiger Bestandteil des Ortsbildes

Datierung bez. 1874 (Wohnstallhaus); bez. 1841 (Scheune); bez. 1822 (Remise)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **DF 409 000**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Giersch, S.
Beschreibung Bauernhof bzw. Gutshof (ehem.); Giebelansicht



Fotonummer **DF 408 998**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Giersch, S.
Beschreibung Bauernhof bzw. Gutshof (ehem.); Eckansicht




Fotonummer **DF 408 996**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Giersch, S.
Beschreibung Bauernhof bzw. Gutshof (ehem.); Straßenansicht



Fotonummer **DF 408 997**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Giersch, S.
Beschreibung Bauernhof bzw. Gutshof (ehem.); Straßenansicht



Fotonummer **DF 409 002**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Giersch, S.
Beschreibung Bauernhof bzw. Gutshof (ehem.) aus Wohnstallhaus, Seitengebäude (zweites Wohnhaus) mit angebautem Stall- bzw. Remisentrakt, Taubenhaus und Toranlage



Fotonummer **F 09213574 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Bauernhof, Gesamtansicht von der Straße



Fotonummer	**F 09213574 B**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Bauernhof, Ansicht Seitengebäude (zweites Wohnhaus)



Fotonummer	**F 09213574 C**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Bauernhof, Ansicht der Toranlage, dahinter Taubenhaus im Hof, im Hintergrund die Scheune



Fotonummer	**F 09213574 D**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Bauernhof, südliches Wohnstallhaus von der Straße aus gesehen




Fotonummer	**F 09213574 E**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Bauernhof, südöstliche Längsseite und südwestliche Giebelseite des Wohnstallhauses



Fotonummer	**F 09213574 F**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Bauernhof, Ansicht Stallgebäude

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.