Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09213614

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Altdobritz 3

Gem. * Fl-stck. * Flur Dobritz * 17/a

Kurzcharakteristik

Nordwestliches und südöstliches Hofgebäude sowie Scheune eines ehem. Dreiseithofes; beindruckendes und nach wie vor ländlich wirkendes Anwesen aus dem 19. Jahrhundert, Gutshofcharakter, baugeschichtlich und stadtentwicklungsgeschichtlich bedeutend

Datierung bez. 1852 (südöstliches Hofgebäude); bez. 1832 (nordwestliches Hofgebäude); bez. 1815 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **DF 419 279**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Giersch, S.
Beschreibung Dreiseithof; Straßenansicht



Fotonummer **F 09213614 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Wosch, Michaela
Beschreibung Dreiseithof, nordwestliche Hofgebäude, Straßenansicht



Fotonummer **F 09213614 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Wosch, Michaela
Beschreibung Dreiseithof, südöstliche Hofgebäude, Straßenansicht



Fotonummer **F 09213614 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Wosch, Michaela
Beschreibung Dreiseithof, nordwestliches und südöstliches Hofgebäude sowie Toranlage, Straßenansicht



Fotonummer **DF 419 281**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Giersch, S.
Beschreibung Dreiseithof; Einfahrt und Blick in den Hof



Fotonummer **DF 419 282**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Giersch, S.
Beschreibung Dreiseithof; Einfahrt und Wohnhaus, Straßenansicht



Fotonummer	**F 09213614 D**
Aufnahmejahr	2021
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Dreiseithof, südöstliches Hofgebäude, Datierung an der Straßenseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.