Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09213687

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Oskar-Röder-Straße 5

Gem. * Fl-stck. * Flur Reick * 212/19

Bauwerksname Bahnhof Dresden-Reick

Kurzcharakteristik

Ehemaliges Empfangsgebäude; historisierender zweigeschossiger Putzbau über winkeligem Grundriss mit rustiziertem Sockel, spitzbogig gefassten großen Fenstern der Schalterhalle bzw. des Bahnhofsrestaurants, baugeschichtlich, eisenbahngeschichtlich und ortsentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1906-1907 (Empfangsgebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **DF 414 462**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Fillinger, S.
Beschreibung Empfangsgebäude und Bahnsteigüberdachung



Fotonummer **DF 414 463**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Fillinger, S.
Beschreibung Empfangsgebäude und Bahnsteigüberdachung



Fotonummer **DF 414 464**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Fillinger, S.
Beschreibung Empfangsgebäude und Bahnsteigüberdachung



Fotonummer **DF 414 465**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Fillinger, S.
Beschreibung Empfangsgebäude und Bahnsteigüberdachung



Fotonummer **DF 416 979**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 416 978**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Böhme, S.
Beschreibung Empfangsgebäude und Bahnsteigüberdachung



Fotonummer **DF 416 977**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Böhme, S.
Beschreibung Empfangsgebäude und Bahnsteigüberdachung



Fotonummer **F 09213687 A**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Fischer, Mandy
Beschreibung Empfangsgebäude



Fotonummer **F 09213687 B**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Fischer, Mandy
Beschreibung Empfangsgebäude - Rückseite




Fotonummer **F 09213687 C**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Renhau
Beschreibung Ehemaliges Empfangsgebäude - wikipedia-Foto



Fotonummer **F 09213687 D**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Fischer, Mandy
Beschreibung Ehemaliges Empfangsgebäude

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.