

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09213951

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Sternplatz 7

Gem. * Fl-stck. * Flur Altstadt I * 1630; 2713/9

Bauwerksname Allgemeine Ortskrankenkasse

Kurzcharakteristik

Verwaltungsgebäude, dazu gestalteter Schmuckplatz mit Sitzecke und Plastik; Baukörper mit Innenhöfen, Seitentrakten und Rückfront, Gestaltung versachlicht und dennoch repräsentativ, mit Dachreiter, eines der bemerkenswertesten Gebäude der Reformbaukunst nach 1900, vom lokal und regional bedeutsamen Büro Schilling und Graebner, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und künstlerisch bedeutend

Datierung 1912-1913 (Krankenkasse)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09213951 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Verwaltungsgebäude



Fotonummer **F 09213951 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Verwaltungsgebäude, nordwestliche Front zum Sternplatz mit Haupteingangsportal




Fotonummer **F 09213951 C**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Verwaltungsgebäude, Fassadendetail



Fotonummer **F 09213951 D**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Verwaltungsgebäude, Figureschmuck Obergeschoss



Fotonummer **F 09213951 E**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Verwaltungsgebäude, Figureschmuck Obergeschoss



Fotonummer **F 09213951 F**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Verwaltungsgebäude, Figureschmuck Obergeschoss



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09213951 G
2014
Machold, Bärbel
Verwaltungsgebäude, Figurenschmuck Obergeschoss



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09213951 H
2014
Machold, Bärbel
Verwaltungsgebäude, südwestliche Front zum Sternplatz



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09213951 I
2014
Machold, Bärbel
Verwaltungsgebäude, Front zur Polierstraße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09213951 J
2014
Machold, Bärbel
Verwaltungsgebäude, Hauseingang in der Front zur Polierstraße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09213951 K
2014
Machold, Bärbel
Verwaltungsgebäude, Schmuckplatz mit Plastik



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09213951 L
2015
Epple, Silke
Schmuckplatz mit Sitzecke, Blick von Westen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09213951 M
2015
Epple, Silke
Schmuckplatz mit Sitzecke, Blick von Südwesten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09213951 N
2015
Epple, Silke
südwestlicher Bereich des Schmuckplatzes, Blick von Nordosten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09213951 O
2015
Epple, Silke
nordöstlicher Bereich des Schmuckplatzes, Blick von Südwesten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09213951 O
2015
Müller, Michael
südwestliche Bereich des Schmuckplatzes, Blick von Westen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

