

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09214502
<b>Kreis</b>	Dresden, Stadt
<b>Gemeinde</b>	Dresden, Stadt
<b>Anschrift</b>	Altmickten 2
<b>Gem. * FI-stck. * Flur</b>	Mickten * 2

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Stallgebäude und Seitengebäude eines Vierseithofes; Hofanlage charakteristisch für die örtliche Bauweise und Lebensweise im 2. Viertel d. 19. Jh., Teil des historischen Ortskerns Mickten, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich bedeutend

### Denkmaltext

Zum Schutzgut des aus dem 2. Viertel des 19. Jahrhunderts stammenden Vierseithofes Altmickten 2 gehören das traufseitig zum Anger stehende Wohnstallhaus, das anschließende Seitengebäude (Fachwerk im Obergeschoss) und ein im rückwärtigen Hofbereich befindlicher Stall. Alle Gebäude werden heute zu Wohnzwecken genutzt. Das breite, zweigeschossige Wohnhaus ist verputzt, die Fenster umrahmt, im Giebel sitzt das ortstypische Zwillingsfenster. Das eingeschossige Stallgebäude mit Mansardendach (später ausgebaut). Der vierseitige, ehemalige Bauernhof ist ein charakteristisches Zeugnis für die örtliche Bauweise und Lebensweise aus der Zeit, als Mickten noch überwiegend dörflich geprägt war. Neben seiner baugeschichtlichen Bedeutung ist Altmickten 2 Teil des bedeutsamen historischen Ortskerns Mickten, daraus resultiert auch ein ortsgeschichtlicher Wert.

LfD/2014, Anke Indra

**Datierung** 2. Viertel 19.Jh. (Wohnstallhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09214502 A</b>
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Vierseithof, Wohnstallhaus und Tor der Zufahrt



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09214502 B</b>
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Vierseithof, östliche Giebelseite des Wohnstallhauses



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09214502 C</b>
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Vierseithof, Hofseite von Stall und Seitengebäude




<b>Fotonummer</b>	<b>F 09214502 D</b>
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Vierseithof, Hofseite von Stall und Seitengebäude



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09214502 E**  
2013  
Indra, Anke  
Vierseithof, östliche Seite des Seitengebäudes

### Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

