Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09214504

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Altmickten 4

Gem. * Fl-stck. * Flur Mickten * 4

Kurzcharakteristik

Seitengebäude, Scheune (zum Wohnhaus umgebaut ?) und Toranlage mit Pforte eines Dreiseithofes; die verbliebene Hofanlage ist wichtiger Bestandteil des historischen, trotz der Brände im 19. Jh. gut erhaltenen Dorfensembles Mickten, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich sehr bedeutend

Denkmaltext

Der ehemalige Bauernhof Altmickten 4 (Erbauung 1869) setzt sich hinter seiner noch erhaltenen Toranlage aus Wohnstallhaus/Wohnaus (Neubau), Seitengebäude und rückwärtiger Scheune zusammen. Das breite Wohnhaus und das schmalere Seitengebäude, beide zweigeschossig und verputzt mit Satteldach sowie ortstypischem Zwillingsfenster, stehen giebelständig zum Anger. Der Neubau an Stelle des Wohnstallhauses mit besitzt ein steileres Dach als der Vorgänger und zwei geschweifte Gauben in der hofseitigen Dachfläche sowie eine große Schleppgaube zum Nachbarn. Die im tiefen Grundstück quer liegende Scheune weist in der hohen Satteldachfläche zum Hof zwei Reihen Fledermausgauben auf. Der Hof wird durch eine Toranlage (Naturstein) aus massiven Torpfosten mit Prellsteinen und eine von korbbogigem, massivem Sturz überdeckte Pforte vom Anger her erschlossen. Als wichtiger Bestandteil des historischen, trotz der Brände in 1823 und 1869, gut erhaltenen Dorfensembles ist Altmickten 4 baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von großer Bedeutung.

LfD/2014

Datierung um 1869 (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer **F 09214504 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Toranlage mit Pforte



Fotonummer **F 09214504 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung nördliche Giebelseiten von Wohnstallhaus und Seitengebäude, sowie Toranlage mit Pforte



Fotonummer **F 09214504 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Hofseite des Seitengebäudes



Fotonummer **F 09214504 D**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung nördliche Giebelseite und Hofseite des Wohnstallhauses




Fotonummer	**F 09214504 E**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Seitengebäude und Toranlage mit Pforte



Fotonummer	**F 09214504 F**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Seitengebäude, Wohnhaus (Neubau, kein Denkmal) und Toranlage mit Pforte

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.