

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09214505  
**Kreis** Dresden, Stadt  
**Gemeinde** Dresden, Stadt  
**Anschrift** Altmickten 5  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Mickten \* 5/3; 5/2

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Toranlage eines Dreiseithofes; Hofanlage charakteristisch für die örtliche Bauweise und Lebensweise der Mitte des 19. Jh., Teil des historischen Ortskerns Mickten, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich bedeutend

### Denkmaltext

Zum Schutzgut des Dreiseithofes Altmickten 5 gehören das langgestreckte ehemalige Wohnstallhaus (rechts) und die Toranlage. Das verputzte, giebelständige Wohnstallhaus mit Satteldach, im Giebel das ortstypische Zwillingsfenster, zeigt seit der letzten Sanierung eine Vielzahl von Dachgaupen hauptsächlich zur Hofseite. Die Toranlage aus massiven Torpfosten wurde vermutlich in den 1990er Jahren erneuert. Die genannten Teile des Hofes sind als Zeugnisse der örtlichen Bauweise und Lebensweise in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als Mickten noch überwiegend dörflich geprägt war, und als Teil des bedeutsamen historischen Ortskerns Altmickten baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung.

LfD/2014, Anke Indra

**Datierung** 2. Viertel 19.Jh. (Bauernhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **F 09214505 A**  
**Aufnahmejahr** 2013  
**Fotograf** Indra, Anke  
**Beschreibung** Wohnstallhaus und Seitengebäude, nordöstliche Giebelseiten



**Fotonummer** **F 09214505 B**  
**Aufnahmejahr** 2013  
**Fotograf** Indra, Anke  
**Beschreibung** Wohnstallhaus, Hofseite mit Torbogen am südwestlichen Ende

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

