Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09214508

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Altmickten 9

Gem. * Fl-stck. * Flur Mickten * 20

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Scheune eines Zweiseithofes; ersteres mit Fachwerkobergeschoss, gut erhaltene Hofanlage charakteristisch für die örtliche Bauweise und Lebensweise im 19. Jh., Teil des historischen Ortskerns Mickten, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich bedeutend

Denkmaltext

Auf dem sich zwischen Dorfanger und Scharfenberger Straße erstreckenden Grundstück des gut erhaltenen Zweiseithofes Altmickten 9 liegen das schmale, langgestreckte Wohnstallhaus (bez. 1823) und die erdgeschossig direkt verbundene, rechtwinklig angeordnete Scheune (vermutlich 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts). Das zweigeschossige Wohnhaus besteht aus massivem und verputztem Erdgeschoss, darüber eine Fachwerkkonstruktion, die hofseitig sichtbar und entlang der Straße vom Dorfplatz verbrettert ist. Der vom Anger etwas zurückversetzte Giebel ist verputzt, die erdgeschossigen Fensterformate verbreitert. Auf der Hofseite befindet sich über dem an der Längsfassade annähernd mittig liegenden Eingangsbereich eine ehemals sicher offene Laube, ähnlich Nachbargebäude Nummer 10. Über Wohnhaus und Scheune Satteldächer ohne Dachaufbauten. Die verputzte Scheune wird über Toröffnungen sowohl vom Hof als auch von der rückwärtigen Scharfenberger Straße erschlossen. bauaktenkundlich ist für 1957 der Umbau von Scheune und Toreinfahrt.
Die Gebäude des ehemaligen Bauernhofs sind eindrucksvolles Zeugnis für die örtliche Bauweise und Lebensweise der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Mickten noch überwiegend dörflich geprägt war. Neben seiner baugeschichtlichen Bedeutung sind sie Teil des bedeutsamen historischen Ortskerns Mickten, daraus resultiert auch ein ortsgeschichtlicher Wert. Von Belang ist dabei auch der Umstand, dass die Hofanlage noch als typischer Zweiseithof erlebbar ist.

LfD/2014, Anke Indra

Datierung bez. 1823 (Bauernhaus); 2. Hälfte 19.Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

Fotonummer **F 09214508 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnstallhaus und Scheune eines Zweiseithofes, Ansicht mit Nr. 10 (rechts) von Süden

Fotonummer **F 09214508 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Zweiseithof, Hofseite des Wohnstallhauses

Fotonummer **F 09214508 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Zweiseithof, Straßenfront des Wohnstallhauses

Fotonummer	**F 09214508 D**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Zweiseithof, Hofseite der Scheune

Fotonummer	**F 09214508 E**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Wohnstallhaus (Fachwerk) und Scheune eines Zweiseithofes, rechts Giebel der Nr. 10

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.