Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09214517

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Scharfenberger Straße 12; 14

Gem. * Fl-stck. * Flur Mickten * 19/2; 19/3; 18/2

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, mehrere Seitengebäude und Reisschuppen (einige der Gebäude mit Fachwerk) eines Vierseithofes; zusammen mit verbliebenen Gebäude des Nachbargehöfts ortsbildprägend, als einer der größten Höfe im historischen Dorfkern von Mickten baugeschichtlich und ortsgeschichtlich bedeutend

Denkmaltext

Der Hof Scharfenberger Straße 12 weist neben dem Wohnstallhaus und mehreren Seitengebäude die bauliche Besonderheit eines noch erhaltenen Reisschuppens (abgeleitet von Reisig), einem zweigeschossigen Fachwerk-Schauer, auf. Dieser erinnert an das 1927 völlig gerodete Kaditzer Tännigt. Das zweigeschossige Wohnstallhaus (bez. Aufbau nach Brand 1823) bildet zusammen mit seinen Nebengebäuden und verbliebenen Seitengebäuden des ehemaligen Nachbargehöfts (Nr. 16, ortstypische rundbogige Zwillingfenster im Giebel des Seitengebäudes an der Scharfenberger Straße), einige davon in Fachwerk, einen geschlossenen, parallel zur Straße liegenden Vierseithof. Dieser ist heute einer der größten Höfe im historischen Dorfkern von Mickten.
Die Anlage in Altmickten bildet ein bauliches Zeugnis der ländlichen Architektur in der Mitte des 19. Jahrhunderts und ist insbesondere auch aufgrund des noch erhaltenen Reisschuppens von baugeschichtlichen und ortsgeschichtlichem Wert.

LfD/2014

Datierung bez. 1823 (Bauernhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer **F 09214517 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Wohnstallhaus, mehrere Seitengebäude und Reisschuppen eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09214517 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Vierseithof, Straßengiebel und Hofseite des Wohnstallhauses un Eingangstor sowie Einfriedung



Fotonummer **F 09214517 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Vierseithof, Fassadendetail des Straßengiebels des Wohnstallhauses



Fotonummer **F 09214517 D**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Indra, Anke
Beschreibung Vierseithof, östliches Nebengebäude




Fotonummer	**F 09214517 E**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Vierseithof, mittleres Nebengbäude



Fotonummer	**F 09214517 F**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Indra, Anke
Beschreibung	Vierseithof, Ansicht mit westlichem Nebengbäude im Vordergrund

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.