

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09214517
<b>Kreis</b>	Dresden, Stadt
<b>Gemeinde</b>	Dresden, Stadt
<b>Anschrift</b>	Scharfenberger Straße 12; 14
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Mickten * 19/2; 19/3; 18/2

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, mehrere Seitengebäude und Reisschuppen (einige der Gebäude mit Fachwerk) eines Vierseithofes; zusammen mit verbliebenen Gebäude des Nachbargehöfts ortsbildprägend, als einer der größten Höfe im historischen Dorfkern von Mickten baugeschichtlich und ortsgeschichtlich bedeutend

### Denkmaltext

Der Hof Scharfenberger Straße 12 weist neben dem Wohnstallhaus und mehreren Seitengebäude die bauliche Besonderheit eines noch erhaltenen Reisschuppens (abgeleitet von Reisig), einem zweigeschossigen Fachwerk-Schauer, auf. Dieser erinnert an das 1927 völlig gerodete Kaditzer Tännigt. Das zweigeschossige Wohnstallhaus (bez. Aufbau nach Brand 1823) bildet zusammen mit seinen Nebengebäuden und verbliebenen Seitengebäuden des ehemaligen Nachbargehöfts (Nr. 16, ortstypische rundbogige Zwillingsfenster im Giebel des Seitengebäudes an der Scharfenberger Straße), einige davon in Fachwerk, einen geschlossenen, parallel zur Straße liegenden Vierseithof. Dieser ist heute einer der größten Höfe im historischen Dorfkern von Mickten.

Die Anlage in Altmickten bildet ein bauliches Zeugnis der ländlichen Architektur in der Mitte des 19. Jahrhunderts und ist insbesondere auch aufgrund des noch erhaltenen Reisschuppens von baugeschichtlichen und ortsgeschichtlichem Wert.

LfD/2014, Anke Indra

**Datierung** bez. 1823 (Bauernhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09214517 A**

2013

Indra, Anke

Wohnstallhaus, mehrere Seitengebäude und Reisschuppen eines Vierseithofes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09214517 B**

2013

Indra, Anke

Vierseithof, Straßengiebel und Hofseite des Wohnstallhauses un Eingangstor sowie Einfriedung



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09214517 C**

2013

Indra, Anke

Vierseithof, Fassadendetail des Straßengiebels des Wohnstallhauses



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09214517 D**

2013

Indra, Anke

Vierseithof, östliches Nebengebäude



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 09214517 E**  
2013  
Indra, Anke  
Vierseithof, mittleres Nebengebäude



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09214517 F**  
2013  
Indra, Anke  
Vierseithof, Ansicht mit westlichem Nebengebäude im Vordergrund

### Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

