Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09215629

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Struppener Straße 95

Gem. * Fl-stck. * Flur Zschieren * 65

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und zum Wohnhaus umgebaute Scheune eines Dreiseithofes; bau- und ortsgeschichtlich bedeutend

Denkmaltext

Die Anlage ist wohl gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, könnte in Teilen auch etwas älter sein. Sie bildet ein bauliches Zeugnis der ländlichen Architektur zu dieser Zeit. Spätestens seit etwa 1850 wird diese zumeist von Massivbauten geprägt.
Darüber hinaus macht sie vor allem mit den gegenüberliegenden Bauten Nr. 62, 66 und 72 den alten Dorfkern von Zschieren noch erlebbar.
Nach dem hier Dargelegten ergibt sich die Denkmaleigenschaft somit aus dem bau- und ortsgeschichtlichen Wert.
Die Hofanlage wurde während der letzten Sanierung modernisiert und heutigen Komfortvorstellungen angepasst. Aber einmal abgesehen von einigen hölzernen Anbauten auf der Hofseite des einstigen Wohnstallhauses blieben die Gebäude bezüglich Substanz, Kubatur (Gebäudehülle) und Wand-Öffnungs-Verhältnis weitgehend im originalen Zustand erhalten. Dafür sprechen zum Beispiel die in ihrer alten Größe beibehalten Drempelfenster unter der Dachtraufe des Seitengebäudes. Auch die beiden einstigen Toröffnungen an der Scheune zeigen sich in der alten Form.
Bemerkenswert ist die heutige Giebelgestaltung am Seitengebäude. Hier befand sich ursprünglich ein Lastenaufzug, den eine Holzluke markierte. Dieses Motiv wurde während der Sanierung geschickt aufgenommen.
Von Belang ist auch der Umstand, dass die Anlage noch als geschlossener Dreiseithof erlebbar ist. Leider können heute nur noch wenige alte Bauernhöfe auch als solche genutzt werden. Die meisten mussten zu Wohnanlagen umgebaut werden, wie die Struppener Straße 95. Um den weitgehenden Erhalt der Substanz und des Erscheinungsbildes zu sichern, lassen sich manche Veränderungen nicht vermeiden.

LfD/2011


Datierung M.19.Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 09215629 A**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Wohnhaus und Seitengebäude eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.