

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09215711
Kreis Dresden, Stadt
Gemeinde Dresden, Stadt
Anschrift Lugaer Platz 10
Gem. * Fl-stck. * Flur Großluga * 9/2

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und Bruchsteinmauer eines Dreiseithofes; Seitengebäude mit Fachwerk und Zwillingsfenstern im Obergeschoss, Wohnstallhaus im Untergeschoss mit Bruchsteinmauerwerk, markantes ländliches Anwesen, Giebel beider Gebäude ortsbildprägend, Bauernhof baugeschichtlich und stadtentwicklungsgeschichtlich bedeutend

Datierung um 1800 (Wohnstallhaus); um 1800 (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 09215711 J
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Fischer, Mandy
Beschreibung	Wohnstallhaus eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

