Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09215960

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Dorfstraße 11

Gem. * Fl-stck. * Flur Niedersedlitz * 41

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Dreiseithofes; massive, verputzte Bauten mit Satteldächern, von baugeschichtlichem Wert, wichtiger Bestandteil der historischen Hauslandschaft

Datierung 1.H.19.Jh. (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **DF 403 055**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 09215960 A**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Straßengiebel und nordwestliche Längsseite des Wohnstallhauses



Fotonummer **F 09215960 B**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Straßengiebel des Wohnstallhauses, sowie Gebäude und Hofzufahrt Nr. 13



Fotonummer **F 09215960 C**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofseite des Wohnstallhauses



Fotonummer **F 09215960 D**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofseite des östlichen Seitengebäudes, im Hintergrund die bis auf die Erdgeschossmauern abgetragene Scheune



Fotonummer **F 09215960 E**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Straßengiebel von Wohnstallhaus und Seitengebäude mit Hoftor und Einfriedung

Auszug aus der Denkmalkarte

Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.