

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09215960  
**Kreis** Dresden, Stadt  
**Gemeinde** Dresden, Stadt  
**Anschrift** Dorfstraße 11  
**Gem. \* FI-stck. \* Flur** Niedersedlitz \* 41

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Dreiseithofes; massive, verputzte Bauten mit Satteldächern, von baugeschichtlichem Wert, wichtiger Bestandteil der historischen Hauslandschaft

**Datierung** 1.H.19.Jh. (Wohnstallhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **DF 403 055**  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** **F 09215960 A**  
 Aufnahmejahr 2015  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Straßengiebel und nordwestliche Längsseite des Wohnstallhauses



**Fotonummer** **F 09215960 B**  
 Aufnahmejahr 2015  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Straßengiebel des Wohnstallhauses, sowie Gebäude und Hofzufahrt Nr. 13



**Fotonummer** **F 09215960 C**  
 Aufnahmejahr 2015  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Hofseite des Wohnstallhauses




**Fotonummer** **F 09215960 D**  
 Aufnahmejahr 2015  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Hofseite des östlichen Seitengebäudes, im Hintergrund die bis auf die Erdgeschossmauern abgetragene Scheune



**Fotonummer** **F 09215960 E**  
 Aufnahmejahr 2015  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Straßengiebel von Wohnstallhaus und Seitengebäude mit Hoftor und Einfriedung

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

