

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09216803
<b>Kreis</b>	Dresden, Stadt
<b>Gemeinde</b>	Dresden, Stadt
<b>Anschrift</b>	Herderstraße 3
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Strehlen * 71

### Kurzcharakteristik

Villa mit Villengarten und Einfriedung; gestalterisch bemerkenswertes Beispiel der Villenarchitektur um 1935, die in traditionellen Formen ausgeführte Villa zeigt sich als ausgesprochen gediegener und eleganter Bau, wenige Schmuckdetails (eigenwillig gestalteter Balkon mit schmiedeeisernem Gitter, hervorgehobener Eingangsbereich, Sprossenfenster usw.) unterstreichen den noblen Charakter des Gebäudes, baugeschichtlich bedeutend

### Denkmaltext

Hierbei handelt es sich um ein gestalterisch bemerkenswertes Beispiel der Villenarchitektur um 1935, die in traditionellen Formen ausgeführte wurde. Die Villa zeigt sich als ausgesprochen gediegener und eleganter Bau. Wenige Schmuckdetails (eigenwillig gestaltete Balkon mit schmiedeeisernem Gitter, hervorgehobener Eingangsbereich, Sprossenfenster usw.) unterstreichen den noblen Charakter des Gebäudes. Garten und Einfriedung bilden mit der Hauptsache (der Villa) eine Einheit von Denkmalwert. Sie sind ebenfalls sehr schlicht gehalten. So wird der Niveauunterschied zwischen Hof und Garten durch einen sauber gefügten Natursteinstreifen mit Treppe ausgeglichen.

LfD/1996

**Datierung** 1937 (Villa)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LIV/43/13  
**Aufnahmejahr** 1996  
**Fotograf** Wündrich, Andreas  
**Beschreibung** Villa mit Villengarten und Einfriedung



**Fotonummer** LIV/43/16  
**Aufnahmejahr** 1996  
**Fotograf** Wündrich, Andreas  
**Beschreibung** Villa; Fassadendetail



**Fotonummer** F 09216803 A  
**Aufnahmejahr** 2015  
**Fotograf** Eppler, Silke  
**Beschreibung** Villa mit Garten, Blick von Süden



**Fotonummer** F 09216803 B  
**Aufnahmejahr** 2015  
**Fotograf** Eppler, Silke  
**Beschreibung** Villa mit Garten, Blick von Nordwesten



**Fotonummer** F 09216803 C  
**Aufnahmejahr** 2015  
**Fotograf** Epple, Silke  
**Beschreibung** Einfriedungszaun, Blick von Südosten



**Fotonummer** F 09216803 D  
**Aufnahmejahr** 2015  
**Fotograf** Epple, Silke  
**Beschreibung** südlicher Garten, Blick von Südosten



**Fotonummer** F 09216803 E  
**Aufnahmejahr** 2015  
**Fotograf** Epple, Silke  
**Beschreibung** südlicher Garten, Blick von Nordwesten

### Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

