Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09216803

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Herderstraße 3

Gem. * Fl-stck. * Flur Strehlen * 71

Kurzcharakteristik

Villa mit Villengarten und Einfriedung; gestalterisch bemerkenswertes Beispiel der Villenarchitektur um 1935, die in traditionellen Formen ausgeführte Villa zeigt sich als ausgesprochen gediegener und eleganter Bau, wenige Schmuckdetails (eigenwillig gestalteter Balkon mit schmiedeeisernem Gitter, hervorgehobener Eingangsbereich, Sprossenfenster usw.) unterstreichen den noblen Charakter des Gebäudes, baugeschichtlich bedeutend

Denkmaltext

Hierbei handelt es sich um ein gestalterisch bemerkenswertes Beispiel der Villenarchitektur um 1935, die in traditionellen Formen ausgeführte wurde. Die Villa zeigt sich als ausgesprochen gediegener und eleganter Bau. Wenige Schmuckdetails (eigenwillig gestaltete Balkon mit schmiedeeisernem Gitter, hervorgehobener Eingangsbereich, Sprossenfenster usw.) unterstreichen den noblen Charakter des Gebäudes. Garten und Einfriedung bilden mit der Hauptsache (der Villa) eine Einheit von Denkmalwert. Sie sind ebenfalls sehr schlicht gehalten. So wird der Niveauunterschied zwischen Hof und Garten durch einen sauber gefügten Natursteinstreifen mit Treppe ausgeglichen.
LfD/1996

Datierung 1937 (Villa)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LIV/43/13**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Wündrich, Andreas
Beschreibung Villa mit Villengarten und Einfriedung



Fotonummer **LIV/43/16**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Wündrich, Andreas
Beschreibung Villa; Fassadendetail



Fotonummer **F 09216803 A**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Villa mit Garten, Blick von Süden




Fotonummer **F 09216803 B**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Villa mit Garten, Blick von Nordwesten



Fotonummer	**F 09216803 C**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Epple, Silke
Beschreibung	Einfriedungszaun, Blick von Südosten



Fotonummer	**F 09216803 D**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Epple, Silke
Beschreibung	südlicher Garten, Blick von Südosten



Fotonummer	**F 09216803 E**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Epple, Silke
Beschreibung	südlicher Garten, Blick von Nordwesten

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.