

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09217119
Kreis Dresden, Stadt
Gemeinde Dresden, Stadt
Anschrift Bundschuhstraße 5
Gem. * Fl-stck. * Flur Altstadt II * 20/25

Kurzcharakteristik

Mietshaus in geschlossener Bebauung; repräsentatives Jugendstilgebäude mit aufwendig gestalteter Fassade, besondere Akzente durch Baum-Motiv um Eingangstür, geschwungene Balkongitter und weiteren figuralen Schmuck im Traufbereich, innen aufwendige Flur- und Treppenausstattung mit Wandbrunnen, Stuckdekor usw., baugeschichtlich, künstlerisch und stadtentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung, zudem in dieser Form singulär

Datierung 1903 (Mietshaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXXI/92/28
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ulbrich, Susanne
Beschreibung Mietshaus in geschlossener Bebauung



Fotonummer DF 419 033
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Ahlers, H.
Beschreibung Mietshaus in geschlossener Bebauung; Portal



Fotonummer F 09217119 A
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Mietshaus in geschlossener Bebauung



Fotonummer F 09217119 B
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Mietshaus , Fassadendetail



Fotonummer F 09217119 C
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Mietshaus, Hauseingang



Fotonummer LXXXI/92/36
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ulbrich, Susanne
Beschreibung Mietshäuser in geschlossener Bebauung; Fassadenabwicklung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 419 032
1992
Ahlers, H.
Mietshaus in geschlossener Bebauung; Balkon, 1. OG rechts



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 419 031
1992
Ahlers, H.
Mietshaus in geschlossener Bebauung; Obergeschosse



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 419 030
1992
Ahlers, H.
Mietshaus in geschlossener Bebauung;



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 419 030
1992
Ahlers, H.
Mietshaus in geschlossener Bebauung;



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXI/92/27
1999
Ulbrich, Susanne
Mietshaus in geschlossener Bebauung; Fassadendetail,
Eingang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXI/92/28
1999
Ulbrich, Susanne
Mietshaus in geschlossener Bebauung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

