

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09217163

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Gerokstraße 18; 20

Gem. * Fl-stck. * Flur Altstadt II * 132/2

Bauwerksname Postamt 16

Kurzcharakteristik

Postgebäude mit Außenanlagen zur Gerokstraße; markantes, breitgelagertes, mehrflügeliges Gebäude mit traditioneller Kubatur und schlichter Putzfassade, besondere Akzente durch Eingangsportikus, Risalite und expressionistisch anmutende Bedachungen und Profile, charakteristischer Bau der Zeit um 1930 zwischen Traditionalismus und Expressionismus, Zeugnis des frühen, unmittelbaren Wiederaufbaus kurz nach Beendigung des 2. Weltkrieges, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und stadtentwicklungsgeschichtlich bedeutend

Datierung bez. 1927-1930 (Post)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXXII/19/35A
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ulbrich, Susanne
Beschreibung Postgebäude, Ansicht von Permoserstraße



Fotonummer LXXXII/10/9
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ulbrich, Susanne
Beschreibung Postgebäude, Fassadendetail: Eingang



Fotonummer LXXXII/10/10
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ulbrich, Susanne
Beschreibung Postgebäude, Fassadendetail: Eingang



Fotonummer LXXXII/10/11
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ulbrich, Susanne
Beschreibung Postgebäude, Fassadendetail: Eingang



Fotonummer LXXXII/10/13
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ulbrich, Susanne
Beschreibung Postgebäude



Fotonummer H 09217163 A
Aufnahmejahr 2018
Fotograf -
Beschreibung Dresden, Stadtplan, 1938, Ausschnitt, Postamt 16



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217163 B
2018
Müller, Michael
Postgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217163 C
2018
Müller, Michael
Postgebäude, seitlicher Flügel



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217163 D
2018
Müller, Michael
Postgebäude, Trakt in der Mitte



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217163 E
2018
Müller, Michael
Postgebäude, östliche Eingang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217163 F
2018
Müller, Michael
Postgebäude, östliche Eingang, Datierung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217163 G
2018
Müller, Michael
Postgebäude, östliche Eingang, Gestaltung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217163 H
2018
Müller, Michael
Postgebäude, östliche Eingang, Gestaltung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217163 I
2018
Müller, Michael
Postgebäude, westlicher Eingang, Gestaltung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217163 J
2018
Müller, Michael
Postgebäude, Hauptzugang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217163 K
2018
Müller, Michael
Postgebäude, Außenanlagen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217163 L
2018
Müller, Michael
Postgebäude, Außenanlagen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217163 M
2018
Müller, Michael
Postgebäude, Kellerfenster



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217163 N
2018
Müller, Michael
Postgebäude, westlicher Kopbau



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217163 O
2018
Müller, Michael
Gebäude derzeit nicht erfasst und kartiert



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09217163 P
2018
Müller, Michael
Postgebäude, Flügel an der Permoserstraße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09217163 R
2018
Müller, Michael
Postgebäude, Rückseite und Pfortnergebäude

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

